

# CARBIDE SLITTING SAW - EGW 60° SLITTING SAW

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Carburo de corte longitudinal Sierras](#)

## Calidad de Producción para una Mejora Rápida y Precisa del Slide

La sierra de corte de carburo sólido de alta calidad realiza cortes precisos y atractivos en las estrías de amartillado de los deslizadores endurecidos del 1911 Auto sin perder filo. La sierra cuadrada coincide con las estrías de amartillado en los deslizadores STI, EntrZprise, McCormick, Gold Cup y Caspian. La sierra de 15° corta las estrías de amartillado del 1911A1 Government. Usa la sierra de ángulo incluido de 60° para trazar líneas de checkering; realiza cortes franceses a lo largo de la parte superior del deslizador. Para obtener los mejores resultados, úsala con la placa de armero para 1911 Auto que se vende en otro lugar.



## Atributos

- Nombre: [EGW 60° SLITTING SAW](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296040060
- N.º fabr.: 70712
- Peso de entrega: 0.014kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 841370108770

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA SIERRA DE CORTE DE CARBURO EGW 60°
- Sobre nosotros

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA SIERRA DE CORTE DE CARBURO EGW 60°

## Introducción

Gracias por elegir la SIERRA DE CORTE DE CARBURO EGW 60°. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso adecuado y minimizar los riesgos asociados con la operación de esta herramienta de corte. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarla.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado al operar la sierra de corte, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- Mantén la sierra de corte fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente la sierra de corte en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Sigue todas las regulaciones y pautas locales relacionadas con el uso de herramientas de corte.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la sierra de corte solo para su propósito previsto: cortar estrías de amartillado en deslizadores endurecidos del 1911 Auto y trazar líneas de checkering.
- Asegúrate de que el material que se va a cortar esté firmemente sujeto para prevenir movimientos durante el corte.
- No fuerces la sierra; permite que corte a su tasa de alimentación diseñada (4 pulgadas por minuto a 610 RPM para 4140 CM a 42 Rc).
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la sierra durante la operación.
- No operes la sierra si estás cansado, bajo la influencia de drogas o alcohol, o si no te sientes bien.
- En caso de un mal funcionamiento o una operación inusual, deja de usar la sierra inmediatamente y busca asistencia.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que la sierra sea compatible con tu equipo antes de la instalación.
- Asegura la sierra en el arbor (½" / 12.7mm) siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén ajustadas y que la sierra esté correctamente alineada.

### 2. Uso:

- Configura la máquina a las RPM adecuadas (se recomiendan 610 RPM).
- Enciende la máquina y permite que alcance la velocidad máxima antes de comenzar a cortar.
- Mantén una tasa de alimentación constante de 4 pulgadas por minuto para evitar el sobrecalentamiento y el embotamiento de la sierra.
- Para trazar líneas de checkering, utiliza la sierra de ángulo incluido de 60° según lo especificado.
- Después de cortar, apaga la máquina y permite que la sierra se detenga completamente antes de retirar cualquier material.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha la sierra de corte de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- Si la sierra está dañada o ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje para materiales de carburo sólido.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada por separado. Siempre asegúrate de tener las últimas actualizaciones de seguridad e información sobre el producto.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar un entorno de trabajo más seguro y maximizar el rendimiento de tu SIERRA DE CORTE DE CARBURO EGW 60°. Gracias por priorizar la seguridad en tus operaciones.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)