

SOLID CARBIDE CENTER-CUT END MILL CUTTERS - BROWNELLS END MILL, CARBIDE, 7/16"

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Fresas](#)

Tareas de Fresado en la Armería con Acero de Alta Velocidad y Mango de Carburo

Diseño de corte central, de cuatro flautas que corta por los lados y por la parte inferior para ahorrar tiempo y dinero en la máquina; puedes hacer cortes de inmersión sin necesidad de perforar previamente. Todos son de hélice derecha para equipos de giro a la derecha. Cortes de carburo premium, de alta tasa de alimentación que cortan rápida y limpiamente incluso en aceros duros y endurecidos.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS END MILL, CARBIDE, 7/16"](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 317111437
- N.º fabr.: 11143750
- Talla: 7/16"
- Peso de entrega: 0.086kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 697604111470

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Fresas de Corte Central de Carburo Sólido BROWNELLS 7/16"](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Fresas de Corte Central de Carburo Sólido BROWNELLS 7/16"

Introducción

Gracias por elegir las Fresas de Corte Central de Carburo Sólido BROWNELLS 7/16". Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las fresas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al usar las fresas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de obstrucciones que puedan representar un peligro durante la operación.
- Mantén a todos los espectadores, especialmente a los niños, a una distancia segura del área de trabajo mientras se usan las fresas.
- Inspecciona las fresas antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No uses herramientas dañadas.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante y las directrices de seguridad para tu máquina o equipo de fresado específico.
- Sé consciente del material que estás cortando y sus propiedades para evitar reacciones inesperadas o peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa las fresas solo para su propósito previsto: operaciones de fresado en materiales apropiados.
- Asegúrate de que el diámetro del vástago de la fresa coincida con el portaherramientas o el mandril de tu máquina de fresar.
- Siempre asegura la pieza de trabajo adecuadamente antes de comenzar la operación de fresado para evitar movimientos.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en la maquinaria.
- No intentes retirar virutas o escombros del área de corte mientras la máquina esté en funcionamiento.
- Si la fresa se vuelve desafilada o muestra signos de desgaste, reemplázala de inmediato para evitar accidentes y asegurar cortes de calidad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Selecciona la fresa adecuada para tu operación de fresado, según el material y el corte deseado.
- Asegúrate de que la máquina de fresar esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Inserta la fresa en el portaherramientas o mandril, asegurándote de que esté bien fijada.
- Ajusta la fresa a la profundidad de corte deseada según los requisitos de tu proyecto.

2. Uso

- Enciende la máquina de fresar y permite que alcance la velocidad deseada antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Realiza cortes de inmersión de manera lenta y constante, permitiendo que la fresa haga el trabajo sin forzarla.
- Monitorea la operación en busca de ruidos o vibraciones inusuales, y detente inmediatamente si surge algún problema.
- Después de completar la operación de fresado, apaga la máquina y deja que la fresa se enfríe antes de manipularla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las fresas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos industriales.
- No tires las fresas en la basura doméstica regular. En su lugar, considera opciones de reciclaje si están disponibles.
- Asegúrate de que cualquier borde afilado esté debidamente cubierto o envuelto para prevenir lesiones durante la eliminación.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o para informar sobre productos inseguros, por favor, consulta a tu agencia de protección al consumidor local de la UE o a las autoridades relevantes. Mantente informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Al seguir estas instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con las Fresas de Corte Central de Carburo Sólido BROWNELLS 7/16".

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es