

# SCREW HEAD POLISHING VISE - BROWNELLS SCREW HEAD VISE

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Herramientas Polishing y accesorios](#) > [Polishing Wheels](#)

## Lija Tornillos Y Pasadores De Manera Segura

Una forma superior de sujetar tornillos y pasadores al pulir las cabezas. Previene quemaduras en los dedos. Los tornillos no se saldrán del agarre por la rueda y se "perderán" en el taller.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS SCREW HEAD VISE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 345093000
- N.º fabr.: 410658
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 41mm
- Longitud de envío: 155mm
- UPC: 038728410658

# **Índice**

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL VICE DE PULIDO DE CABEZAS DE TORNILLO
- Sobre nosotros

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL VICE DE PULIDO DE CABEZAS DE TORNILLO

## Introducción

Gracias por elegir el VICE DE PULIDO DE CABEZAS DE TORNILLO de BROWNELLS. Este producto está diseñado para proporcionar una forma superior de sujetar tornillos y pasadores de manera segura mientras se pulen las cabezas, ayudando a prevenir quemaduras en los dedos y la pérdida de tornillos durante el proceso de pulido. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el VICE DE PULIDO DE CABEZAS DE TORNILLO se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona el vise en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- No uses el vise cerca de materiales inflamables o en ambientes húmedos.
- Guarda el vise en un lugar seguro cuando no esté en uso, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el vise.
- Asegúrate de que los tornillos o pasadores estén sujetos de manera segura antes de comenzar el proceso de pulido.
- Evita aplicar fuerza excesiva al apretar el vise para prevenir daños a los tornillos o al propio vise.
- No intentes pulir tornillos que sean demasiado pequeños para la capacidad del vise ( $\frac{1}{4}$ " o 6.35mm máx.).
- Ten cuidado con la velocidad de la rueda de pulido; una velocidad excesiva puede hacer que los tornillos se salgan del agarre.
- No dejes el vise desatendido mientras esté en uso y mantén las manos alejadas del área de pulido.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Coloca el VICE DE PULIDO DE CABEZAS DE TORNILLO sobre una superficie de trabajo estable.
- Asegúrate de que el vise esté firmemente sujeto al banco de trabajo o mesa para evitar movimientos durante el uso.

### 2. Uso:

- Abre el vise girando la manija en sentido antihorario.
- Inserta el tornillo o pasador en el vise, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Aprieta la manija en sentido horario hasta que el tornillo o pasador esté firmemente sujeto, pero no lo aprietas en exceso.
- Comienza a pulir la cabeza del tornillo utilizando una rueda de pulido adecuada.
- Después de usarlo, libera cuidadosamente el vise girando la manija en sentido antihorario y retira el tornillo o pasador.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el VICE DE PULIDO DE CABEZAS DE TORNILLO de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el vise está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales donde sea posible.
- No deseches el vise en la basura doméstica regular.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del VICE DE PULIDO DE CABEZAS DE TORNILLO, por favor contacta a tu representante local de BROWNELLS o visita nuestro sitio web para obtener más asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu VICE DE PULIDO DE CABEZAS DE TORNILLO.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)