

# WIN-CHOKE STYLE TOOLING - MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Choke Tube Tools](#)

## Instalaciones Rápidas y Precisos de Tubos de Choke Usando Reamers de Dave Manson

Un método rápido y fácil para instalar tubos de choke utilizando un torno (se puede hacer a mano, sin embargo, un torno ofrece resultados superiores). El macho y el reamer están fabricados con acero de alta velocidad y utilizan las mismas bujes piloto intercambiables. El reamer tiene un aliviado en el extremo mejorado que proporciona un corte más rápido. Los bujes piloto están disponibles en incrementos de diámetro de .001" y tienen 2" de largo para una alineación precisa del cañón. Se incluyen instrucciones de fábrica. Nota: Lee y comprende los requisitos de instalación en la página 62 antes de proceder. Para obtener los mejores resultados, retira cualquier choke existente con el reamer de expansión de ángulo antes de usar el reamer Loon Lake. Haz clic aquí para los requisitos de instalación adecuados. Rosca los cañones para aceptar tubos de reemplazo originales y de posventa de Win-Choke, Browning Invector®, Mossberg Accu-Choke®, Weatherby y Colonial Arms.



## Atributos

- Nombre: [MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP](#)
- Fabricante: [MANSON PRECISION](#)
- N.º de producto: 513044012
- N.º fabr.: WC12GAT
- Calibre: 12 Gauge
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 28mm
- Longitud de envío: 168mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el WINCHOCKE STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Instrucciones de Seguridad para el WINCHOKE STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP

## Introducción

Gracias por elegir el WINCHOKE STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y comprende todas las secciones antes de usar la herramienta.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con el producto y su funcionamiento.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes durante el uso.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- No uses la herramienta para ningún propósito que no sea el indicado en este manual.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las regulaciones locales relacionadas con el uso de herramientas y equipos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el torno esté correctamente configurado y asegurado antes de comenzar cualquier trabajo.
- Usa la herramienta solo con los bujes piloto correctos para el calibre en el que estás trabajando.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan enredarse en la herramienta o el torno.
- No excedes las configuraciones de velocidad recomendadas para tu torno al usar el macho y el reamer.
- Si experimentas vibraciones o ruidos inusuales mientras usas la herramienta, detente inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.
- Siempre asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujetada y estable antes de comenzar el proceso de roscado o reaming.
- Nunca intentes modificar la herramienta ni usarla de una manera que no esté descrita en este manual.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

## 1. Preparación:

- Lee los requisitos de instalación en la página 62 del manual del producto antes de proceder.
- Retira cualquier choke existente con el reamer de expansión de ángulo antes de usar el reamer Loon Lake.

## 2. Configuración:

- Asegúrate de que tu torno esté limpio y correctamente calibrado.
- Selecciona el buje piloto adecuado según el diámetro requerido (disponibles en incrementos de .001").
- Asegura la pieza de trabajo en el torno para asegurarte de que no se mueva durante la operación.

## 3. Proceso de Rosca:

- Inserta el macho en el torno y ajusta la velocidad de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Comienza el proceso de roscado lentamente, aplicando presión constante para asegurar un corte limpio.
- Monitorea la operación en busca de cualquier signo de dificultad o comportamiento inusual.

## 4. Proceso de Reaming:

- Despues de roscar, cambia al reamer con el aliviado mejorado para un corte más rápido.
- Sigue las mismas pautas de velocidad y presión que con el macho.
- Asegúrate de que el reamer también esté firmemente sujeto en el torno.

## 5. Finalización:

- Una vez completados el roscado y el reaming, retira la herramienta y limpia cualquier residuo del área de trabajo.
- Inspecciona el trabajo realizado para verificar la precisión y calidad antes de proceder con la instalación del tubo de choke.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional sobre el WINCHOKE STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad del usuario. Cumplir con estas directrices te ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu WINCHOKE STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE TAP.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)