

WILSON DECAPPING BASE - L.E. WILSON DECAPPING BASE ONLY .380

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

Algunos recargadores prefieren usar estas herramientas prácticas en lugar de su die de recarga y prensa para quitar los primers. Elimina los primers con crimpado militar, o de-caps tus cartuchos por separado para la limpieza o el pulido de los casos. Consulta a continuación para la familia de cartuchos. Los punzones son específicos por calibre. Usa el punzón de 30 calibres para todos los cartuchos de 30 calibres y superiores.



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON DECAPPING BASE ONLY .380](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749000775
- N.º fabr.: PBB-380
- Cartucho: -
- Estilo: Decapping Assemblies/Rods
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 30mm
- Longitud de envío: 53mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del WILSON DECAPPING BASE L.E.](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del WILSON DECAPPING BASE L.E.

Introducción

Gracias por elegir el WILSON DECAPPING BASE L.E. Esta herramienta está diseñada para recargadores que prefieren un método eficiente para quitar los primers de los cartuchos. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones que se describen en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de las herramientas y prácticas de recarga antes de usar este producto.
- Siempre usa gafas de protección al manipular o operar equipos de recarga.
- Mantén el decapping base y todas las herramientas relacionadas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Almacena el decapping base en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el decapping base en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el decapping base solo para su propósito previsto: quitar primers de los cartuchos.
- Asegúrate de que se use el punzón específico para el calibre correcto del cartucho con el que estás trabajando.
- Evita usar fuerza excesiva al decapar, ya que esto puede provocar lesiones o daños a la herramienta.
- Trabaja en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o escombros generados durante el proceso de decapado.
- No intentes modificar o alterar el decapping base o sus componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluido el punzón de calibre adecuado y el decapping base.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

2. Instalación del Punzón

- Selecciona el punzón de calibre correcto para tu cartucho. Para todos los cartuchos de 30 calibres en adelante, utiliza el punzón de 30 calibres.
- Inserta el punzón en el decapping base, asegurándote de que esté bien ajustado.

3. Uso del Decapping Base

- Coloca el cartucho que deseas decapar en el decapping base.
- Alinea el cartucho correctamente para asegurarte de que el punzón golpee directamente el primer.
- Aplica presión constante a la manija o palanca para empujar el punzón hacia el primer. No apliques fuerza excesiva.
- Una vez que se haya quitado el primer, inspecciona el cartucho en busca de daños antes de proceder con la limpieza o recarga.

4. Cuidado Posterior al Uso

- Limpia el decapping base y el punzón después de cada uso para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el decapping base y el punzón en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier primer retirado y otros materiales de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el decapping base o sus componentes en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el WILSON DECAPPING BASE L.E., consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto. Siempre asegúrate de tener las últimas actualizaciones y información de seguridad.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu WILSON DECAPPING BASE L.E. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es