

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 44-40 WINCHESTER CASE GAGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El headspace de los casquillos disparados se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Estilo Regular: Este medidor de una sola pieza comprobará la longitud total para indicar la necesidad de recortar y el datum a la longitud de la cabeza para asegurar el headspace correcto y prevenir la sobredimensión. Estilo Ajustable: Para cartuchos con cinturón. Mientras que el cinturón proporciona soporte para un headspace adecuado, la vida del casquillo se acortará drásticamente a menos que el redimensionado se mantenga al mínimo en el hombro. MEDIDORES DE CASQUILLOS POR PEDIDO ESPECIAL ESTÁN DISPONIBLES---MIDE SOLO LA LONGITUD DEL CASQUILLO



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 44-40 WINCHESTER CASE GAGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749003846
- N.º fabr.: CG-4440
- Cartucho: 44-40 Winchester
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 86mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 4440 WINCHESTER
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 4440 WINCHESTER

Introducción

Gracias por elegir el MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 4440 WINCHESTER. Este producto está diseñado para ayudarte a medir casquillos de cartuchos con precisión, asegurando un recargado seguro y efectivo. Esta guía de instrucciones de seguridad describe información esencial sobre seguridad, pautas de uso adecuado e instrucciones de eliminación para garantizar tu seguridad y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento del medidor antes de usarlo.
- Siempre maneja el medidor con cuidado para evitar daños o lesiones.
- Utiliza el medidor en un espacio de trabajo bien iluminado y limpio para evitar accidentes.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de desgaste o daños. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para configurar y usar el medidor.
- Al medir el headspace, asegúrate de utilizar un calibrador confiable.
- Evita sobredimensionar tu latón, ya que puede llevar a condiciones peligrosas de recarga.
- Para cartuchos con cinturón, ten cuidado al redimensionar en el hombro para prolongar la vida del casquillo.
- Si no estás seguro sobre algún aspecto del uso del medidor, busca ayuda de una persona con conocimientos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Medidor

- Asegúrate de que el medidor esté limpio y libre de escombros.
- Coloca el medidor en una superficie estable.
- Si usas un medidor de estilo ajustable, ajústalo de acuerdo con las especificaciones de tu cartucho.

2. Medición de Casquillos de Cartuchos

- Usa un calibrador para medir la longitud total y la longitud de la cabeza de los casquillos disparados.
- Inserta el casquillo en el medidor para verificar el ajuste adecuado.
- Si el casquillo no encaja correctamente, puede requerir recorte o redimensionado.

3. Recorte y Redimensionado

- Si la longitud total es demasiado larga, recorta el casquillo de acuerdo con las prácticas estándar de recarga.
- El redimensionado debe hacerse con cuidado para evitar sobredimensionar, especialmente para cartuchos con cinturón.

4. Almacenamiento del Medidor

- Almacena el medidor en un lugar seco para evitar óxido o daños.
- Guárdalo en su empaque original o en una funda protectora cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor está dañado más allá de su uso, considera reciclar los materiales donde sea posible.
- No deseches el medidor en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con el MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 4440 WINCHESTER, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras prioridades.
¡Disfruta usando tu MEDIDOR DE CASQUILLOS de manera responsable!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es