

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 284 WINCHESTER CASE GAGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El headspace de los casquillos disparados se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Estilo Regular: Este medidor de una sola pieza comprobará la longitud total para indicar la necesidad de recortar y el datum a la longitud de la cabeza para asegurar el headspace correcto y prevenir la sobredimensionación. Estilo Ajustable: Para cartuchos con cinturón. Mientras que el cinturón proporciona soporte para un headspace adecuado, la vida del casquillo se acortará drásticamente a menos que el redimensionado se mantenga al mínimo en el hombro. MEDIDORES DE CASQUILLOS POR PEDIDO ESPECIAL ESTÁN DISPONIBLES---MIDE SOLO LA LONGITUD DEL CASQUILLO



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 284 WINCHESTER CASE GAGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749003940
- N.º fabr.: CG-284W
- Cartucho: 284 Winchester
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 84mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 284 WINCHESTER CASE GAGE
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 284 WINCHESTER CASE GAGE

Introducción

Gracias por elegir el WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 284 WINCHESTER CASE GAGE. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de tu medidor de casquillos. Por favor, lee este documento detenidamente para entender cómo usar el producto de manera segura y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto, que es verificar las dimensiones de los casquillos de cartuchos.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y las personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de daño o desgaste. No utilices un medidor dañado.
- Siempre guarda el medidor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el manejo y recarga de municiones.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al utilizar el medidor.
- Evita usar el medidor en ambientes húmedos o mojados para prevenir la oxidación y corrosión.
- No fuerces el casquillo en el medidor. Si no encaja, verifica si hay daños o si está mal dimensionado.
- Asegúrate de que tus manos estén limpias y secas para mantener un agarre seguro en el medidor.
- Al medir, sostiene el medidor de manera segura para evitar deslizamientos y asegurar lecturas precisas.
- Si no estás familiarizado con las prácticas de recarga, busca orientación de una persona conocedora antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Retira el medidor de su embalaje.
- Inspecciona el medidor en busca de defectos visibles o daños.
- Coloca el medidor sobre una superficie plana y estable.

2. Uso del Medidor de Estilo Regular:

- Inserta el casquillo del cartucho en el medidor.
- Verifica la longitud total para determinar si es necesario recortar.
- Mide la longitud desde el datum hasta la cabeza para asegurar el headspace correcto.

3. Uso del Medidor de Estilo Ajustable:

- Para casquillos de magnum con cinturón, asegúrate de que el cinturón esté correctamente asentado en el medidor.
- Mide el hombro para prevenir un redimensionado excesivo.
- Verifica regularmente el ajuste y ajusta según sea necesario para mantener el headspace adecuado.

4. Postuso:

- Limpia el medidor con un paño suave y seco después de cada uso para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el medidor en su estuche designado o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor ya no es utilizable, considera reciclarlo si las instalaciones locales permiten el reciclaje de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y uso del WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 284 WINCHESTER CASE GAGE, consulta el sitio web del fabricante o contacta los canales de soporte relevantes para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu WILSON CASE GAGE. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es