

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 6MM BR (1.56") CASE GAGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El headspace de los casquillos disparados se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Estilo Regular: Este medidor de una sola pieza comprobará la longitud total para indicar la necesidad de recortar y el datum a la longitud de la cabeza para asegurar el headspace correcto y prevenir la sobredimensión. Estilo Ajustable: Para cartuchos con cinturón. Mientras que el cinturón proporciona soporte para un headspace adecuado, la vida del casquillo se acortará drásticamente a menos que el redimensionado se mantenga al mínimo en el hombro. MEDIDORES DE CASQUILLOS POR PEDIDO ESPECIAL ESTÁN DISPONIBLES---MIDE SOLO LA LONGITUD DEL CASQUILLO



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 6MM BR \(1.56"\) CASE GAGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749003963
- N.º fabr.: CG-6BRL
- Cartucho: 6 mm BR Norma
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 84mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM BR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM BR

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM BR. Este producto ha sido diseñado para ayudar a los recargadores a medir correctamente la longitud de los casquillos y asegurar un headspace adecuado. Sigue estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa el medidor solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el medidor presenta algún daño, no lo uses y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al trabajar con casquillos y herramientas de recarga.
- No fuerces el medidor; si encuentras resistencia, revisa el casquillo y el medidor en busca de problemas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Mantén las manos secas y limpias al manipular el medidor para evitar deslizamientos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Elige un área bien iluminada y organizada.
- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.

2. Uso del Medidor de Casquillos

- Coloca el casquillo que deseas medir en el medidor.
- Asegúrate de que el casquillo esté completamente asentado en el medidor.
- Lee la medición en el medidor. Si la longitud total indica que es necesario recortar, procede a hacerlo.
- Para el estilo ajustable, verifica que el cinturón esté en la posición correcta y que el redimensionado se mantenga al mínimo.

3. Mantenimiento del Medidor

- Limpia el medidor después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el medidor en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos metálicos.
- Considera reciclar el medidor si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad, uso o mantenimiento del medidor, consulta a un profesional o distribuidor autorizado. Recuerda que es importante seguir las regulaciones de seguridad y las pautas del producto para asegurar un uso seguro.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso del Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE, no dudes en buscar ayuda profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es