

# .001 DIAL INDICATOR - SINCLAIR INTERNATIONAL DIAL INDICATOR, .001

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Neck Turning](#) > [Neck Turning Accessories](#)

Este indicador de dial es confiable, tiene un gran valor y proporcionará un excelente servicio a la mayoría de los recargadores. Este es el indicador de trabajo que ofrecemos con cada una de nuestras herramientas de medición. Indicadores instantáneos para usar con el indicador de dial.



## Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL DIAL INDICATOR, .001](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749003991
- N.º fabr.: 3033111N
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 58mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 155mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el .001 DIAL INDICATOR
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el .001 DIAL INDICATOR

## Introducción

Gracias por elegir el .001 DIAL INDICATOR de Sinclair International. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el indicador de dial.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto según lo previsto y de acuerdo con este manual.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Mantén el indicador de dial alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el indicador de dial en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Si el indicador de dial está dañado, descontinúa su uso inmediatamente y busca asistencia.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evita usar el indicador de dial en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- No apliques fuerza excesiva al tomar mediciones para evitar dañar el indicador.
- Asegúrate de que el indicador de dial esté montado de forma segura antes de tomar mediciones.
- Usa gafas de protección si hay riesgo de escombros voladores durante las actividades de medición.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Sigue todas las regulaciones locales relacionadas con el uso de herramientas de medición.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación:

- Elige una superficie estable para montar el indicador de dial.
- Sujeta el indicador de dial de manera segura a la herramienta de medición o superficie utilizando métodos de fijación apropiados.
- Asegúrate de que el indicador esté nivelado y correctamente alineado para mediciones precisas.

### 2. Uso:

- Enciende el indicador de dial y permite que se calibra si es necesario.
- Posiciona suavemente la sonda de medición contra el objeto a medir.
- Lee la medición en la carátula del dial con cuidado, asegurándote de que no se apliquen fuerzas externas durante la lectura.
- Después de usarlo, apaga el indicador de dial para conservar la vida de la batería si es aplicable.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha el indicador de dial de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para asegurar una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)