

FULL LENGTH SIZING DIES - REDDING 270 WSM FULL LENGTH SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Estos dies dimensionan la longitud completa de tu cartucho, incluyendo el cuello y el cuerpo de la vaina. Incluye un conjunto de despunta y una bola expansora. Disponibles individualmente o en conjuntos de dies de longitud completa y conjuntos de dies de lujo. Recomendamos el uso de un medidor de espacio de cabezal al configurar un die de dimensionado de longitud completa.



Atributos

- Nombre: [REDDING 270 WSM FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749004263
- N.º fabr.: 91255
- Cartucho: 270 WSM (Winchester Short Mag)
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.295kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 132mm
- UPC: 611760912559

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado de Longitud Completa Redding 270 WSM
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado de Longitud Completa Redding 270 WSM

Introducción

Gracias por elegir el Die de Dimensionado de Longitud Completa Redding 270 WSM. Este producto está diseñado para dimensionar la longitud completa de tus cartuchos de manera segura y efectiva. Para garantizar un uso seguro y adecuado, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa el die únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Inspecciona el die antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el die presenta algún daño, no lo uses y contacta al fabricante.
- Mantén tu área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y en buen estado antes de usar el die.
- No fuerces el die si sientes resistencia; esto puede causar daños o lesiones.
- Sigue las recomendaciones del fabricante para la configuración del die, especialmente al usar un medidor de espacio de cabezal.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles y evita el contacto con piezas calientes.
- No uses el die en un entorno húmedo o mojado para prevenir riesgos eléctricos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa de recarga y ajusta según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el die esté firmemente asegurado antes de proceder.

2. Uso del Die

- Inserta el cartucho en el die siguiendo las instrucciones específicas para el modelo.
- Utiliza la prensa de recarga para aplicar la presión necesaria para dimensionar el cartucho.
- Retira el cartucho del die y verifica que esté dimensionado correctamente.
- Si es necesario, repite el proceso hasta obtener el resultado deseado.

3. Mantenimiento

- Limpia el die después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- El die debe ser desecharo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el die está dañado o no se puede utilizar, consulta a las autoridades locales sobre la forma adecuada de eliminarlo.
- No arrojes el die a la basura común si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante del fabricante. Busca información de contacto en el manual de usuario o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas de recarga. Sigue estas instrucciones y pautas de seguridad para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva con tu Die de Dimensionado de Longitud Completa Redding 270 WSM.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es