

# LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE STAND - HORNADY LOCK-N-LOAD FAST LOAD POWDER MEASURE STAND

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Accesorios para medidas de polvora](#)

El increíblemente robusto soporte de medida de polvo Fast-Load tiene un marco rígido y un brazo extra largo que te permite llenar un bloque de carga universal de 50 cuentas. Acepta cualquier medida con rosca de 7/8"-14. Bushings Lock-N-Load: Si tienes más de una medida de polvo, puedes cambiarlas en el soporte Fast-Load en solo segundos, utilizando los bushings Lock-N-Load. Alcance Largo: Te permite montar la medida de polvo en el banco y aún así verter el polvo en el bloque de carga.



## Atributos

- Nombre: [HORNADY LOCK-N-LOAD FAST LOAD POWDER MEASURE STAND](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749004511
- N.º fabr.: 050008
- Peso de entrega: 0.658kg
- Altura de envío: 109mm
- Ancho de envío: 163mm
- Longitud de envío: 221mm
- UPC: 090255500080

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Medida de Polvo LOCKLOAD](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Medida de Polvo LOCKNLOAD

## Introducción

Gracias por elegir el soporte de medida de polvo FastLoad de Hornady. Este producto está diseñado para facilitar el llenado de bloques de carga con precisión y seguridad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el soporte de medida de polvo.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con pólvora y otros materiales relacionados.
- No dejes el soporte de medida de polvo al alcance de niños o personas no capacitadas.
- Si observas cualquier daño en el producto, no lo utilices y contacta al fabricante para obtener asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
  - Riesgo de derrames de pólvora: Asegúrate de que el soporte esté bien fijado antes de comenzar a llenar.
  - Riesgo de lesiones por partes móviles: Mantén las manos alejadas de las partes móviles mientras el soporte está en uso.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
  - Verifica que todas las conexiones estén seguras antes de cada uso.
  - Utiliza solo medidas de polvo que sean compatibles con el sistema LockNLoad.
  - Evita sobrecargar el soporte con más de una medida de polvo a la vez.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Coloca el soporte de medida de polvo en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el marco rígido esté bien asegurado y no se mueva.
- Si es necesario, utiliza tornillos o abrazaderas adicionales para fijar el soporte a la mesa de trabajo.

### 2. Uso:

- Asegúrate de que el soporte esté limpio y seco antes de usarlo.
- Coloca la medida de polvo en el soporte y asegúrate de que esté bien ajustada.
- Utiliza el brazo extra largo para verter el polvo en el bloque de carga sin derrames.
- Cambia las medidas de polvo utilizando los bushings LockNLoad, asegurándote de que estén bien fijados.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte de medida de polvo, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el soporte está dañado, considera reciclar las partes en lugar de desecharlas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en la Unión Europea.

## Conclusión

El soporte de medida de polvo FastLoad de Hornady está diseñado para ofrecerte una experiencia de carga segura y eficiente. Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de su uso sin preocupaciones. Recuerda siempre mantener la seguridad como tu prioridad número uno.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)