

# NECK SIZING DIES - FORSTER NECK SIZING DIE, .308 WIN

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los dies de recarga Forster son de excelente calidad y brindan al recargador la capacidad de producir cartuchos concéntricos una y otra vez. Cada die está fabricado con acero de la más alta calidad, cuidadosamente mecanizado con tolerancias muy ajustadas. Los dies se pulen a mano tanto como después del proceso de tratamiento térmico para garantizar un acabado extra fino. Todos los dies de recarga Forster cuentan con su anillo de bloqueo de die Forster Cross Bolt, que aprieta los dos extremos del anillo dividido en lugar de apretar un tornillo directamente en las roscas del die. El Neck Sizing permitirá al recargador mantener las dimensiones formadas por el fuego de sus cartuchos en lugar de redimensionar todo el cartucho. El neck sizing puede prolongar la vida del cartucho y eliminar algunos problemas asociados con el exceso de espacio en la recámara. Al igual que los dies de Full Length Sizing de Forster, los dies de neck también incluyen un conjunto de botón expander E-Z Out y un anillo de bloqueo Cross Bolt.



## Atributos

- Nombre: [FORSTER NECK SIZING DIE, .308 WIN](#)
- Fabricante: [FORSTER](#)
- N.º de producto: 749004776
- N.º fabr.: 006621
- Cartucho: 308 Winchester
- Tipo de die: Dies de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.386kg
- UPC: 757253001574

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIES DE RECALIBRADO DE CUELLO FORSTER, .308 WIN
- Sobre nosotros

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIES DE RECALIBRADO DE CUELLO FORSTER, .308 WIN

## Introducción

Gracias por elegir el Die de Recalibrado de Cuello Forster para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el die.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el manejo seguro y la operación del equipo de recarga.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar dies de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Guarda el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para evitar daños y accesos no autorizados.
- Inspecciona regularmente el die en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre recarga y municiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el die solo para su propósito previsto: recalibrar cuellos de cartuchos .308 Winchester.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el die, ya que esto puede causar daños o mal funcionamiento.
- Nunca intentes modificar el die; las alteraciones pueden generar peligros de seguridad.
- Asegúrate de que todos los componentes sean compatibles antes de usar para prevenir malfunciones.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Ten en cuenta el potencial de exposición al plomo al manejar componentes de municiones. Lávate las manos a fondo después de su uso.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Instalación

1. **Prepara tu Estación de Trabajo:** Asegúrate de que tu banco de recarga sea estable y esté libre de desorden.
2. **Configura la Prensa:** Monta de manera segura tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. **Instala el Die:**
  - Desenrosca el anillo de bloqueo del die.
  - Inserta el die en la prensa y aprieta el anillo de bloqueo para asegurarlo en su lugar.
  - Asegúrate de que el die esté alineado correctamente para un dimensionado preciso.

### Uso

1. **Prepara los Casos:** Limpia e inspecciona todos los casos antes de dimensionar. Elimina cualquier residuo u obstrucción.
2. **Ajusta el Die:** Configura el die a la profundidad deseada para el recalibrado del cuello según tus requisitos específicos de recarga.
3. **Inserta el Caso:** Coloca el caso en el soporte de la prensa.
4. **Opera la Prensa:**
  - Tira de la manija de la prensa suavemente para dimensionar el cuello del caso.
  - Evita movimientos bruscos para asegurar una operación suave.
5. **Inspecciona el Caso Dimensionado:** Despues de dimensionar, verifica las dimensiones del caso para asegurarte de que cumplen con tus especificaciones.
6. **Repite según sea Necesario:** Continúa el proceso para todos los casos que deseas dimensionar.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente de recarga no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires el die ni ningún componente en la basura doméstica normal.
- Verifica las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos si es aplicable.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, uso o mantenimiento, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener el nombre del producto y el número de modelo listos al buscar asistencia.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con el Die de Recalibrado de Cuello Forster. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en recarga. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)