

# FULL LENGTH SIZING DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 300 WSM

## FULL LENGTH SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los Dies de Recarga Forster son de excelente calidad y ofrecen al recargador la capacidad de producir cartuchos concéntricos una y otra vez. Cada die está fabricado con acero de la más alta calidad, cuidadosamente mecanizado con tolerancias muy ajustadas. Los dies son pulidos a mano tanto antes como después del proceso de tratamiento térmico para garantizar un acabado extra fino. Todos los dies de recarga Forster cuentan con su anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring, que aprieta los dos extremos del anillo dividido en lugar de apretar un tornillo directamente en las roscas del die. Los Dies de Tamaño Completo Forster están equipados con su botón E-Z Out Expander, que ayuda a mantener los cuellos de los casquillos concéntricos durante la operación de expansión del cuello. Está ubicado más alto en el área del cuello que la mayoría de los otros dies. Esto proporciona soporte y mantiene el eje del cuello y el casquillo alineados mientras se retira el casquillo del die.



### Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. 300 WSM FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 749004800
- N.º fabr.: 005571
- Cartucho: 300 WSM (Winchester Short Mag)
- Diametro (in): -
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 53mm
- Ancho de envío: 135mm
- Longitud de envío: 218mm
- UPC: 757253100031

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Tamaño Completo Forster](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Tamaño Completo Forster

## Introducción

Gracias por elegir los Dies de Tamaño Completo Forster. Estos dies están diseñados para proporcionarte resultados de recarga de alta calidad. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo. Esta guía describe las precauciones de seguridad necesarias, instrucciones de instalación e información de disposición para ayudarte a utilizar este producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y entiende el manual del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de usar el die con cartuchos compatibles, específicamente el 300 WSM (Winchester Short Mag).
- Mantén los dies fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los dies en busca de daños antes de usarlos. No los uses si están dañados.
- Almacena los dies en un lugar seco y seguro para prevenir la oxidación y la contaminación.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante las operaciones de recarga.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y bien iluminado para evitar accidentes.
- Usa los dies solo para su propósito previsto: el redimensionamiento completo de los casquillos.
- Sigue todas las prácticas de seguridad de recarga, incluyendo la verificación de niveles de pólvora y el uso de herramientas adecuadas.
- No excedas los límites de carga recomendados según lo especificado en manuales de recarga de buena reputación.
- Al usar el botón EZ Out Expander, asegúrate de que esté correctamente posicionado para mantener la concentricidad del cuello del casquillo.
- Evita usar ropa suelta o accesorios que puedan engancharse en la maquinaria durante la operación.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de forma segura y estable.
- Retira cualquier die existente de la prensa.
- Inserta el Die de Tamaño Completo Forster en la prensa y asegúralo utilizando el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Verifica que el die esté alineado correctamente para una operación óptima.

### 2. Uso:

- Comienza preparando tus casquillos de acuerdo con las prácticas estándar de recarga.
- Ajusta la altura del die para asegurarte de que contacte con el soporte de la vaina cuando el émbolo esté completamente elevado.
- Inserta el casquillo en el soporte de la vaina y eleva el émbolo para comenzar el proceso de redimensionamiento.
- Usa el botón EZ Out Expander para expandir el cuello del casquillo según sea necesario, asegurando la alineación durante la extracción.
- Inspecciona los casquillos redimensionados por calidad y concentración antes de proceder al

siguiente paso en el proceso de recarga.

## Instrucciones de Disposición

- Desecha cualquier die dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- Si tienes algún cebador gastado o materiales sobrantes del proceso de recarga, sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.
- No deseches materiales de recarga en la basura doméstica regular.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y uso de tus Dies de Tamaño Completo Forster, consulta el manual del producto o acércate a tu minorista o distribuidor local para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los Dies de Tamaño Completo Forster. Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y eficiente.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)