

270 WINCHESTER BRASS CASE - NOSLER 270 WINCHESTER BRASS 50/BOX

[Recarga](#) > [Vainas](#) > [Vainas arma larga](#)

Nosler da unos pasos adicionales con su brass para convertirlo en un componente premium para el recargador. Primero, el brass se clasifica por peso dentro de un rango de + o - 0.5 granos, luego se desbarban los agujeros de percusión. Nosler completa la preparación de la funda con el dimensionado del cuello y el chaflán en el interior y exterior de la boca de la funda. Todo el brass sin cebar de Nosler lleva la marca de cabeza de Nosler.



Atributos

- Nombre: [NOSLER 270 WINCHESTER BRASS 50/BOX](#)
- Fabricante: [NOSLER](#)
- N.º de producto: 749005477
- N.º fabr.: 10155
- Cartucho: 270 Winchester
- Cartuchos: 50
- Cantidad: 50
- Peso de entrega: 0.635kg
- Altura de envío: 86mm
- Ancho de envío: 117mm
- Longitud de envío: 119mm
- UPC: 054041101554

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Vaina de Cobre 270 Winchester de Nosler](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Vaina de Cobre 270 Winchester de Nosler

Introducción

Gracias por elegir la Vaina de Cobre 270 Winchester de Nosler. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso adecuado, asegurando una experiencia segura y efectiva para los recargadores. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas que tengan conocimientos sobre armas de fuego y prácticas de recarga.
- Siempre sigue las recomendaciones y pautas del fabricante al usar componentes de munición.
- Almacena las vainas de cobre en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad para prevenir su deterioro.
- Inspecciona todas las vainas de cobre en busca de defectos antes de usarlas. No utilices ninguna funda dañada o deformada.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja todas las vainas de cobre con cuidado para evitar lesiones.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular el cobre y durante el proceso de recarga.
- Sé consciente de los peligros potenciales asociados con la recarga, como el riesgo de descarga accidental o exposición al plomo.
- Sigue los procedimientos adecuados para limpiar y mantener el equipo de recarga para asegurar un funcionamiento seguro.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas según lo indicado en manuales de recarga de confianza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de las Vainas de Cobre

- Clasifica las vainas de cobre por peso para asegurar consistencia dentro de + o - 0.5 granos.
- Desbarba los agujeros de percusión para eliminar bordes afilados que puedan afectar el asiento del fulminante.
- Realiza el dimensionado del cuello y chaflán en el interior y exterior de la boca de la funda para un óptimo asiento de la bala.

2. Proceso de Recarga

- Usa solo pólvoras, fulminantes y balas compatibles según lo recomendado en los manuales de recarga.
- Sigue las instrucciones específicas proporcionadas en el manual de recarga para tus componentes elegidos.
- Siempre verifica las cargas de pólvora y asegúrate de que las medidas sean correctas antes de cargar.

3. Manejo Posterior a la Recarga

- Almacena la munición cargada en un lugar seguro y protegido.
- Etiqueta toda la munición cargada claramente con las especificaciones de carga y la fecha de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier vaina de cobre dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes las vainas de cobre en la basura doméstica regular. En su lugar, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Vaina de Cobre 270 Winchester de Nosler, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o tu punto de compra para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información de seguridad más reciente y actualizaciones sobre el producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y agradable con la Vaina de Cobre 270 Winchester de Nosler. Gracias por tu atención a la seguridad y uso responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es