


7MM STW BRASS CASE - NOSLER 7MM STW BRASS 25/BOX

[Recarga](#) > [Vainas](#) > [Vainas arma larga](#)

Nosler da unos pasos adicionales con su brass para convertirlo en un componente premium para el recargador. Primero, el brass se clasifica por peso con una tolerancia de + o - 0.5 granos, luego se eliminan las rebabas de los agujeros de percusión. Nosler completa la preparación de la caja con el dimensionado del cuello y el biselado del interior y exterior de la boca de la caja. Todo el brass sin cebar de Nosler lleva la marca de cabeza de Nosler.



Atributos

- Nombre: [NOSLER 7MM STW BRASS 25/BOX](#)
- Fabricante: [NOSLER](#)
- N.º de producto: 749005598
- N.º fabr.: 11472
- Calibre: 7mm STW
- Cartucho: 7 mm STW
- Cartuchos: 25
- Cantidad: 25
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 81mm
- Ancho de envío: 117mm
- Longitud de envío: 117mm
- UPC: 054041114721

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Vainas de Cobre Nosler 7MM STW](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Vainas de Cobre Nosler 7MM STW

Introducción

Gracias por elegir las Vainas de Cobre Nosler 7MM STW. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en recarga. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones y recomendaciones para el manejo, instalación y disposición de las vainas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos utilizados para la recarga estén en buen estado y sean adecuados para el calibre 7MM STW.
- Mantén las vainas fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Almacena las vainas en un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa.
- Nunca utilices vainas dañadas o defectuosas.
- Si sientes que el producto no está funcionando como debería, deja de usarlo y consulta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:**
 - Usa guantes al manejar las vainas para evitar el contacto directo con la piel.
 - Siempre verifica visualmente cada vaina antes de usarla para detectar daños o imperfecciones.
- **Recarga:**
 - Sigue las instrucciones del fabricante para la carga de pólvora y otros componentes.
 - No sobrecargues las vainas, ya que esto puede causar fallos y accidentes.
- **Almacenamiento:**
 - Mantén las vainas en su envase original o en un contenedor seguro.
 - Evita la exposición a temperaturas extremas o humedad.
- **Uso de Equipos:**
 - Asegúrate de que la prensa de recarga y otros equipos estén configurados correctamente para el calibre 7MM STW.
 - Usa gafas de protección al recargar para proteger tus ojos de posibles fragmentos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Inicial:

- Antes de usar, inspecciona las vainas para asegurarte de que no presenten daños visibles.

2. Preparación:

- Limpia y prepara el equipo de recarga. Asegúrate de que todas las herramientas estén limpias y listas para usar.

3. Recarga:

- Coloca la vaina en la prensa de recarga.
- Sigue las instrucciones del fabricante para agregar la pólvora y el proyectil.
- Asegúrate de que cada vaina esté correctamente cargada antes de usarla.

4. Prueba:

- Realiza pruebas en un entorno controlado antes de usar las vainas en situaciones de caza o tiro.

5. Mantenimiento:

- Despues de su uso, limpia las vainas según las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Disposición

- No deseches las vainas en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de recarga.
- Considera reciclar las vainas si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, recomendaciones adicionales o información sobre el producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado. Busca un punto de contacto en la UE para cualquier pregunta relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tus Vainas de Cobre Nosler 7MM STW.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es