

3BR METERING INSERT - REDDING HANDGUN METERING CHAMBER - 0 TO 10 GRAINS

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Dosificadores y dispensadores de polvora](#)

El 3BR es el caballo de batalla de Redding. Viene equipado con un insert de micrómetro de cambio rápido y un soporte de montaje. Funciona con la mayoría de los otros soportes de banco. Este medidor lanza cargas de pólvora de 5 a 100 granos con el insert universal (rifle) y de media a 10 granos con el insert de pistola. El 3BR se puede pedir con cualquiera de los inserts. Los medidores de pólvora Redding funcionan perfectamente en el soporte de medidor de pólvora Sinclair 11-1200. El otro medidor de pólvora de grado de competición de Redding es el BR-30 Competition Measure. Este medidor lanzará cargas de pólvora de 10 a 50 granos y tiene el mismo estilo de insert de ajuste de micrómetro. Creemos que este es el mejor medidor de pólvora de fábrica que se fabrica hoy en día. Los inserts del 3BR no son compatibles con el BR-30. El soporte de banco de Redding eleva tu medidor por encima de la superficie del banco para un fácil acceso y visibilidad. Funciona para cualquier medidor con roscas de 7/8 de pulgada a catorce. También está disponible un soporte de doble dedo (mostrado en la imagen) para asegurar tu soporte al banco (funciona mucho mejor que un C-Clamp regular).



Atributos

- Nombre: [REDDING HANDGUN METERING CHAMBER - 0 TO 10 GRAINS](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749005804
- N.º fabr.: 03331
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 611760033315

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3BR METERING INSERT REDDING HANDGUN METERING CHAMBER 0 A 10 GRAINS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3BR METERING INSERT REDDING HANDGUN METERING CHAMBER 0 A 10 GRAINS

Introducción

Gracias por elegir el 3BR METERING INSERT REDDING HANDGUN METERING CHAMBER. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en la medición de cargas de pólvora. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto; no lo modifiques ni lo uses de manera inadecuada.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si el producto presenta algún daño, no lo utilices y contacta a un profesional para su revisión.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este medidor está diseñado para lanzar cargas de pólvora de 5 a 100 granos con el insert universal y de media a 10 granos con el insert de pistola. Asegúrate de utilizar el insert correcto para el tipo de carga que deseas medir.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte de banco esté correctamente instalado y asegurado antes de usar el medidor. Utiliza el soporte de doble dedo para una mayor estabilidad.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora y al utilizar el medidor.
- **Condiciones de Uso:** Evita el uso del medidor en condiciones húmedas o en ambientes donde haya riesgo de explosión o incendio.
- **Almacenamiento:** Guarda el medidor en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y materiales inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el soporte de banco en una superficie plana y estable.
- Utiliza el soporte de doble dedo para fijar el soporte al banco, asegurándote de que esté bien apretado.

2. Colocación del Medidor:

- Coloca el 3BR en el soporte de banco.
- Asegúrate de que el medidor esté bien ajustado y no se mueva durante su uso.

3. Uso del Medidor:

- Selecciona el insert adecuado para la carga que vas a medir.
- Ajusta el micrómetro según la carga deseada.
- Realiza la medición de la carga de pólvora siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Finalización del Uso:

- Una vez que hayas terminado, limpia el medidor y el área de trabajo.
- Desmonta el medidor y guarda todos los componentes en su lugar correspondiente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor o si está dañado más allá de la reparación, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de este tipo.
- No deseches la pólvora de manera irresponsable; consulta las normativas locales sobre la eliminación de materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un incidente, debes dirigirte a un punto de contacto de la UE. Consulta las plataformas de seguridad pertinentes para obtener más información sobre la seguridad del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y utiliza el 3BR METERING INSERT REDDING HANDGUN METERING CHAMBER de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es