

LOCK-N-LOAD CONCENTRICITY GAUGE - HORNADY LOCK-N-LOAD CONCENTRICITY GAUGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Medidores](#)

La herramienta de concentración Lock-N-Load de Hornady permite al recargador identificar el desplazamiento de la bala de cada cartucho y luego eliminarlo. Una vez que un cartucho cargado se inserta en la herramienta de concentración Lock-N-Load, se utiliza el indicador de marcación para ajustar el desplazamiento del cartucho a cero. Fácil de configurar y fácil de ajustar tus cartuchos. Hemos encontrado que la herramienta de concentración Lock-N-Load de Hornady es especialmente útil con munición de fábrica.



Atributos

- Nombre: [HORNADY LOCK-N-LOAD CONCENTRICITY GAUGE](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749007534
- N.º fabr.: 050076
- Peso de entrega: 1.61kg
- Altura de envío: 117mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 307mm
- UPC: 090255500769

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Concentricidad LockNLoad de Hornady
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Concentricidad LockNLoad de Hornady

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Concentricidad LockNLoad de Hornady. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a identificar y corregir el desplazamiento de la bala en cada cartucho. Es fundamental utilizar este producto de manera segura y responsable. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Medidor de Concentricidad fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el Medidor de Concentricidad antes de cada uso para detectar daños.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.
- Siempre utiliza gafas de seguridad y protección auditiva al recargar munición.
- No uses el Medidor de Concentricidad en condiciones húmedas o mojadas.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Asegúrate de que el cartucho esté completamente insertado en la herramienta antes de realizar cualquier ajuste.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes del indicador de marcación con cuidado. No fuerces el mecanismo.
- **Manipulación de Cartuchos:** Siempre manipula los cartuchos con precaución. Asegúrate de que estén descargados antes de la inspección.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el uso de esta herramienta, se recomienda que un usuario experimentado supervise el proceso.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el Medidor de Concentricidad en ambientes con alta vibración o movimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración Inicial:

- Coloca el Medidor de Concentricidad en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el indicador de marcación esté en cero antes de comenzar.

2. Inserción del Cartucho:

- Toma un cartucho cargado y verifica que esté en buenas condiciones.
- Inserta el cartucho en la herramienta de concentración LockNLoad.
- Asegúrate de que el cartucho esté bien ajustado y no se mueva.

3. Ajuste del Desplazamiento:

- Utiliza el indicador de marcación para medir el desplazamiento del cartucho.
- Ajusta el desplazamiento a cero girando el indicador según sea necesario.
- Repite este proceso para cada cartucho que deseas verificar.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de usar el Medidor de Concentricidad, retira el cartucho con cuidado.
- Limpia la herramienta según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Medidor de Concentricidad, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre desechos electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del Medidor de Concentricidad LockNLoad de Hornady.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es