

3BR MATCH-GRADE POWDER MEASURE - REDDING 3BR POWDER MEASURE W/PISTOL INSERT

[Recarga](#) > [Manejo de pólvora](#) > [Dosificadores y dispensadores de pólvora](#)

El modelo 3BR de grado de competición fue creado para ser el medidor de pólvora definitivo... ¡listo para competir "directamente de la caja"! Desde su creación, este medidor de pólvora ha estado ayudando a los tiradores de Silhouette y Benchrest a ganar competiciones y establecer nuevos récords. Todo comenzó con la probada precisión y fiabilidad del medidor de pólvora original, el modelo 3. El medidor de pólvora 3BR utiliza todas las características del modelo 3 original y a eso Redding añadió las características de conversión que los tiradores de Benchrest estaban buscando. Rápidamente se convirtió en su medidor de pólvora más popular por dos razones muy buenas... Su amplia capacidad de carga y su historial de rendimiento. Se encuentran disponibles cámaras de medición adicionales. La cámara de medición para pistolas tiene un rango de carga de 0 a 10 granos. La cámara de medición para rifles o universal tiene un rango de carga de 5 a 100 granos.



Atributos

- Nombre: [REDDING 3BR POWDER MEASURE W/PISTOL INSERT](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749008012
- N.º fabr.: 03600
- Peso de entrega: 1.338kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 262mm
- UPC: 611760036002

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Medidor de Pólvora 3BR Redding](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Medidor de Pólvora 3BR Redding

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Medidor de Pólvora 3BR Redding. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el dosificado de pólvora. Es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el medidor de pólvora fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el medidor de pólvora solo para su propósito previsto.
- Verifica que el medidor esté limpio y en buen estado antes de cada uso.
- No uses el medidor si notas algún daño o mal funcionamiento.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Explosión:** La pólvora es un material inflamable. Mantén el medidor alejado de fuentes de ignición y calor.
- **Manejo de Cargas:** No excedas las capacidades de carga especificadas para las cámaras de medición.
 - Cámara para pistolas: 0 a 10 granos.
 - Cámara para rifles o universal: 5 a 100 granos.
- **Precisión:** Asegúrate de calibrar el medidor regularmente para mantener la precisión.
- **Almacenamiento:** Guarda el medidor en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Coloca el medidor de pólvora sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que todas las partes estén bien ensambladas antes de usarlo.

2. Uso:

- Selecciona la cámara de medición adecuada según el tipo de pólvora y la carga deseada.
- Ajusta el medidor a la carga deseada utilizando el mecanismo de ajuste.
- Realiza una prueba de carga con un pequeño lote antes de cargar en mayor cantidad para verificar la precisión.
- Siempre utiliza el medidor con cuidado y sigue las instrucciones específicas del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Si el medidor de pólvora ya no es utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos que contienen materiales inflamables.
- No arrojes el medidor en la basura común. Busca un centro de reciclaje o desecho de productos químicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

El Medidor de Pólvara 3BR Redding es una herramienta valiosa para los tiradores. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás maximizar su rendimiento y asegurarte de que tu experiencia sea segura. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones y avisos de seguridad relacionados con el producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es