

BR-30 COMPETITION POWDER MEASURE - REDDING BR-30 COMP MEASURE

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Dosificadores y dispensadores de polvora](#)

El medidor de pólvora BR-30 Competition es realmente un modelo de competición con características muy especiales. Una de estas características (el tambor y el micrómetro) limita el rango de carga total desde un mínimo de 10 granos (dependiendo de la densidad de la pólvora) hasta un máximo de aproximadamente 50 granos. Si eres un tirador competitivo serio y tus requisitos de carga generalmente están entre 10 y 50 granos, este es sin duda el medidor que debes elegir. Este medidor utiliza todas las características probadas en competición del modelo Match-Grade 3BR. Para lograr la medición de pólvora más uniforme posible para la competición de Benchrest, con un peso de carga objetivo de aproximadamente 30 granos (de ahí el nombre BR-30), se creó un tambor y una unidad de medición completamente nuevos. El diámetro de la cavidad de medición se redujo y el émbolo de medición se le dio una forma hemisférica o "taza" única. Esta forma crea una cavidad de pólvora que se asemeja al fondo de un tubo de ensayo para aliviar el asentamiento irregular de la pólvora y mejorar la uniformidad de carga a carga. También se creó un mango de operación especial para este modelo. Es un mango rotatorio, ligeramente más pesado para ayudarte a mantener un movimiento más uniforme.



Atributos

- Nombre: [REDDING BR-30 COMP MEASURE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749008141
- N.º fabr.: 03300
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 97mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 262mm
- UPC: 611760033001

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora BR30 Competition
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora BR30 Competition

Introducción

Gracias por elegir el medidor de pólvora BR30 Competition de Redding. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte una medición precisa y uniforme de la pólvora, ideal para tiradores competitivos. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el medidor.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el medidor únicamente para su propósito previsto: medir pólvora para recarga de municiones.
- Verifica que el medidor esté en condiciones adecuadas antes de cada uso.
- No uses el medidor si está dañado o si alguna parte está faltante.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- Almacena la pólvora y el medidor en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de cada uso, asegúrate de que el tambor y el micrómetro estén limpios y libres de residuos de pólvora.
- No excedas el rango de carga recomendado de 10 a 50 granos.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Si esto ocurre, enjuaga con abundante agua.
- Usa gafas de seguridad al manipular pólvora y municiones.
- Nunca uses el medidor mientras estés distraído o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Si experimentas alguna reacción adversa al usar el medidor, busca atención médica inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Medidor:

- Asegúrate de que el medidor esté limpio y seco.
- Verifica que el tambor y el micrómetro estén ajustados correctamente.

2. Configuración del Medidor:

- Ajusta el micrómetro al peso de carga deseado (entre 10 y 50 granos).
- Asegúrate de que el émbolo de medición esté en su posición inicial.

3. Medición de Pólvora:

- Coloca el medidor sobre una superficie plana y estable.
- Llena el tambor con pólvora hasta el nivel deseado.
- Gira el mango rotatorio suavemente para permitir que la pólvora se asiente.
- Una vez que la pólvora esté asentada, verifica la medida en el micrómetro.

4. Finalización:

- Una vez completada la medición, vacía el tambor en el cartucho de recarga.
- Limpia el medidor después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del medidor o de cualquier parte del mismo, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con pólvora.
- No deseches la pólvora en la basura común. Consulta con las autoridades locales para obtener instrucciones sobre la eliminación segura de pólvora.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta con el punto de contacto de la UE para la seguridad de productos.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es