

TRUE BORE ADI/ACI SET-UP TOOL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Scope Reticle Levelers](#)

El nivel de burbuja se adhiere a la corona del cañón para ayudarte a calibrar un indicador de ángulo Flatline Ops ADI, ACI, u otra marca. Cuando la burbuja está entre las líneas, el cañón está absolutamente nivelado, así que sabes que la lectura del indicador será precisa.



Atributos

- Nombre: [FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SET-UP TOOL](#)
- Fabricante: [FLATLINE OPS](#)
- N.º de producto: 749009107
- N.º fabr.: 60004TB
- Peso de entrega: 0.05kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 99mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 850020891368

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

Introducción

Gracias por elegir el FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Este producto está diseñado para ayudarte a calibrar tu indicador de ángulo, asegurando lecturas precisas y un cañón nivelado. Para garantizar un uso seguro y eficaz, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Si experimentas algún problema o tienes dudas, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Nivelación:** Asegúrate de que el cañón esté en una superficie estable y plana antes de aplicar el nivel de burbuja.
- **Manipulación:** Maneja el nivel de burbuja con cuidado para evitar daños. No apliques fuerza excesiva al colocarlo en el cañón.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Limpia la superficie de la corona del cañón para asegurar una buena adherencia.
- Coloca el nivel de burbuja en la corona del cañón. Asegúrate de que esté bien adherido.

2. Calibración:

- Observa la burbuja dentro del nivel. Cuando la burbuja esté entre las líneas, el cañón estará nivelado.
- Si la burbuja no está centrada, ajusta el cañón hasta que esté nivelado.

3. Uso del Indicador:

- Una vez que el cañón esté nivelado, procede a utilizar tu indicador de ángulo Flatline Ops ADI o ACI.
- Verifica regularmente la nivelación para asegurar lecturas precisas durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y plásticos.
- No deseches el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es