

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Son intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de un solo paso y progresivas.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749009375
- N.º fabr.: 100302118
- Talla: 1-1/8 oz
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 163mm
- UPC: 098489013314

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC para Prensa de Un Solo Paso
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC para Prensa de Un Solo Paso

Introducción

Gracias por elegir las Barras de Carga MEC para tu prensa de recarga de un solo paso. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para entender cómo operarlo de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar la Barra de Carga MEC.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier incidente o accidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes al manejar materiales de plomo.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la exposición al polvo de plomo.
- Evita comer, beber o fumar mientras usas el producto para prevenir la ingestión de partículas de plomo.
- No modifiques la barra de carga ni la uses de una manera no recomendada por el fabricante.
- Mantén tus manos y área de trabajo limpias para evitar la contaminación cruzada con plomo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada de cualquier fuente de energía.
- Localiza el área de montaje en la prensa donde se instalará la barra de carga.
- Asegura la Barra de Carga MEC a la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y estables antes de continuar.

2. Uso:

- Mide la cantidad deseada de plomo según tus especificaciones de recarga.
- Vierte cuidadosamente el plomo en la barra de carga, asegurándote de no sobrellevar.
- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para dispensar el plomo con precisión.
- Despues de usar, limpia la barra de carga para eliminar cualquier residuo de plomo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier material y residuos de plomo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches el plomo en la basura regular. Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se reciclen o se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional respecto a la Barra de Carga MEC, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona en el embalaje del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la Barra de Carga MEC para tus necesidades de recarga. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas. Gracias por tu compromiso con prácticas de recarga seguras.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es