

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #17 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749009396
- N.º fabr.: 5017
- Talla: #17
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 098489016926

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los MEC Powder Bushings, específicamente el modelo MEC Reloading #17. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar este producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifica que el bushing que estás utilizando sea el adecuado para la carga de pólvora que desees.
- Utiliza siempre una balanza para medir la pólvora con precisión.
- Revisa periódicamente el estado del bushing para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de explosión:** La pólvora es un material inflamable. Asegúrate de manejarla con cuidado y de seguir las instrucciones de carga.
- **Uso de equipo de protección:** Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora y realizar recargas.
- **Ventilación adecuada:** Trabaja en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores.
- **Almacenamiento seguro:** Guarda la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de ignición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que el equipo de recarga esté apagado y desconectado.
- Retira el bushing anterior si es necesario.
- Inserta el MEC Powder Bushing #17 en su lugar asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Carga de Pólvora:

- Utiliza una balanza para medir la cantidad de pólvora que desees cargar.
- Consulta las tablas de pólvora en el sitio web de MEC para determinar el bushing recomendado para tu pólvora específica.
- Carga la pólvora en el cartucho de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Verificación:

- Después de cargar, verifica el peso de la pólvora para asegurarte de que sea el correcto.
- Realiza una prueba de disparo en un entorno controlado para asegurarte de que todo funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si el bushing está dañado o ya no se necesita, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No arrojes la pólvora en la basura doméstica. Consulta las pautas locales para la eliminación segura de pólvora.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de consultar el sitio web de MEC o contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de los MEC Powder Bushings.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es