

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #20 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mcreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #20 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749009400
- N.º fabr.: 1005020
- Talla: #20
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 098489013000

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC POWDER BUSHINGS #20
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC POWDER BUSHINGS #20

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el MEC POWDER BUSHINGS #20. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos de manera precisa. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el MEC POWDER BUSHINGS solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora.
- Sigue las recomendaciones de carga de pólvora y consulta las tablas de MEC en su sitio web.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Pólvora:**
 - Almacena la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.
 - No fumes ni uses llamas abiertas cerca de la pólvora.
- **Verificación de Cargas:**
 - Siempre verifica la carga de pólvora con una balanza antes de recargar.
 - No excedas las cargas recomendadas en las tablas de MEC.
- **Uso de Equipos de Protección:**
 - Usa gafas de seguridad y guantes cuando manejes pólvora y cartuchos.
- **Condiciones de Uso:**
 - Evita el uso en condiciones húmedas o en áreas con alta humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que la máquina de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el bushing viejo y limpia el área de instalación.
- Inserta el MEC POWDER BUSHINGS #20 en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso del Bushing:

- Prepara la máquina de recarga según las instrucciones del fabricante.
- Llena el recipiente de pólvora con la cantidad adecuada.
- Realiza una prueba de carga con una balanza antes de proceder con la recarga.
- Recarga tus cartuchos siguiendo las instrucciones de la máquina y las recomendaciones de MEC.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el MEC POWDER BUSHINGS en la basura común.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de productos relacionados con la recarga de municiones.
- Si el bushing está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web de MEC en www.mecreloaders.com. Allí encontrarás recursos adicionales y tablas de pólvora que te ayudarán a seleccionar el bushing adecuado para tus necesidades.

Advertencias Finales

Recuerda que la seguridad es primordial al trabajar con pólvora y cartuchos. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso seguro y efectivo de tu MEC POWDER BUSHINGS #20. Si encuentras algún producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es