

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #21 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mcreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #21 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749009401
- N.º fabr.: 5021
- Talla: #21
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 098489013161

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC POWDER BUSHINGS #21
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC POWDER BUSHINGS #21

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los MEC Powder Bushings #21. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos de manera precisa y segura. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bushing que estás utilizando es el adecuado para el tipo de pólvora y cartucho que estás cargando.
- Siempre usa una balanza para verificar los pesos de pólvora. Esto es crucial para evitar sobrecargas o cargas insuficientes, que pueden ser peligrosas.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, cuando manipules pólvora y cartuchos.
- Mantén los productos de recarga fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el bushing si está dañado o desgastado. Inspecciónalo regularmente para asegurarte de que esté en buenas condiciones.
- No mezcles diferentes tipos de pólvora en el mismo bushing.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente instalado en la máquina de recarga antes de usarlo.
- Nunca sobrepases las recomendaciones de carga de pólvora proporcionadas por el fabricante.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y revisa el procedimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que la máquina de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el bushing antiguo si es necesario.
- Inserta el nuevo bushing en el lugar designado de la máquina.
- Asegúrate de que el bushing esté firmemente en su lugar.

2. Uso del Bushing:

- Selecciona el volumen de pólvora deseado consultando las tablas de pólvora en el sitio web de MEC.
- Coloca la pólvora en el recipiente adecuado.
- Usa la balanza para medir la carga de pólvora antes de cargarla en el cartucho.
- Carga la pólvora en el cartucho y asegúrate de que esté bien sellado.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches los bushings de manera irresponsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- Si el bushing está dañado, deséchalo de acuerdo con las pautas de eliminación de productos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, visita el sitio web de MEC en www.mecre loaders.com. Allí encontrarás recursos adicionales y tablas de pólvora que te ayudarán a seleccionar el bushing adecuado.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo te ayudará a ti, sino también a otros que puedan estar utilizando el mismo equipo. La seguridad es una prioridad, así que mantente informado y siempre actúa con precaución.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es