

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #31 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mcreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #31 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749010667
- N.º fabr.: 1005031
- Talla: #31
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 098489016919

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings #31](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings #31

Introducción

Gracias por elegir los MEC Powder Bushings #31. Este producto está diseñado para ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos de manera precisa. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén los bushings fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora.
- No uses el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Consulta las tablas de pólvora en el sitio web de MEC para obtener recomendaciones específicas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Seguro:**
 - Siempre usa el bushing correcto para la carga de pólvora que deseas.
 - No sobrecargues tus cartuchos, ya que esto puede causar fallas y accidentes.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda los bushings en un lugar seco y fresco.
 - Evita la exposición a la humedad y temperaturas extremas.
- **Manipulación:**
 - Maneja los bushings con cuidado para evitar daños.
 - No fuerces el bushing en la máquina de recarga; asegúrate de que esté instalado correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina de recarga esté apagada.
- Retira el bushing existente si es necesario.
- Inserta el MEC Powder Bushing #31 en el lugar correspondiente.
- Asegúrate de que esté bien ajustado antes de encender la máquina.

2. Uso:

- Configura la máquina de recarga según las instrucciones del fabricante.
- Coloca el cartucho en la posición adecuada para la carga.
- Verifica la carga de pólvora utilizando una balanza antes de proceder.
- Realiza un ciclo de prueba con un cartucho antes de proceder con la producción en masa.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el MEC Powder Bushing, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- Considera reciclar el material si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas adicionales sobre seguridad o uso del producto, consulta el sitio web de MEC o contacta a un distribuidor autorizado.

Conclusión

El uso seguro y responsable de los MEC Powder Bushings #31 es fundamental para tu seguridad y la de quienes te rodean. Sigue estas instrucciones y pautas para asegurar una experiencia de recarga exitosa y sin incidentes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es