

MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS - MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetalico](#)

La MEC Steelmaster es el único recargador de cartuchos que viene específicamente equipado para cargar cartuchos de acero, con la ventaja adicional de que también funciona igual de bien con plomo. Presenta la estación de redimensionado de nueva generación que maneja cabezas de latón o acero, ya sea de base alta o baja, y el alimentador automático de cápsulas E-Z Prime. Disponible para cartuchos de 12, 2¾ y 3, o 12 de 3½. Incluye barra de carga y tres casquillos de pólvora.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749010694
- N.º fabr.: 875512
- Calibre: 12 Gauge
- Peso de entrega: 9.072kg
- Altura de envío: 229mm
- Ancho de envío: 432mm
- Longitud de envío: 603mm
- UPC: 098489018142

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la MEC Steelmaster Shot Shell Press. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de su recargador de cartuchos. Asegúrate de leerlo cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de usar el recargador.
- Mantén el recargador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular componentes de recarga.
- Nunca dejes el recargador desatendido mientras esté en uso.
- Familiarízate con todas las partes y funciones del recargador antes de comenzar a usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Asegúrate de que todas las partes móviles estén en su lugar antes de operar el recargador. Mantén las manos alejadas de las áreas móviles durante el funcionamiento.
- **Manipulación de Materiales Peligrosos:** Almacena la pólvora y otros materiales de recarga en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de ignición.
- **Uso de Componentes Apropriados:** Solo utiliza cartuchos y componentes recomendados por el fabricante para evitar fallas en el equipo.
- **Verificación de Funcionamiento:** Inspecciona el recargador regularmente para detectar signos de desgaste o daño. No uses el recargador si encuentras algún problema.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Ubicación:** Coloca el recargador en una superficie estable y resistente que soporte su peso y el movimiento durante el uso.
2. **Montaje:** Sigue las instrucciones del fabricante para montar correctamente todas las partes del recargador.
3. **Conexiones Eléctricas (si aplica):** Asegúrate de que todas las conexiones eléctricas estén seguras y protegidas de la humedad.

Uso

1. **Preparación:** Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar la recarga.
2. **Carga de Componentes:**
 - Inserta la cápsula en el alimentador automático EZ Prime.
 - Coloca la pólvora y los proyectiles en sus respectivos compartimentos.
3. **Operación:**
 - Sigue las instrucciones del fabricante para operar el recargador.
 - Mantén siempre las manos y la cara alejadas de las áreas de carga mientras operas el equipo.
4. **Finalización:** Una vez que hayas terminado, asegúrate de limpiar el área de trabajo y guardar todos los materiales de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los componentes dañados o no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes pólvora o cartuchos en la basura común. Consulta con las autoridades locales para conocer las opciones de eliminación adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto, consulta con el fabricante o tu distribuidor autorizado. También puedes buscar información sobre alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda siempre reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es