

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #37 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mcreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #37 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749010745
- N.º fabr.: 5037
- Talla: #37
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 098489011983

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los MEC Powder Bushings #37. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar la carga de pólvora de manera precisa y segura. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular pólvora.
- Verifica que el área de trabajo esté bien ventilada.
- No mezcles diferentes tipos de pólvora sin consultar las tablas de carga adecuadas.
- Mantén el producto en su embalaje original hasta que estés listo para usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de la Carga:** Siempre utiliza una balanza para verificar los pesos de pólvora antes de cargar tus cartuchos.
- **Uso de Bushings:** Asegúrate de usar el bushing correcto para el tipo de pólvora y cartucho que estás utilizando. Consulta las tablas de pólvora en el sitio web de MEC.
- **Almacenamiento de Pólvora:** Guarda la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o chispa.
- **Manejo de Residuos:** Limpia cualquier derrame de pólvora inmediatamente y desecha los residuos de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los materiales necesarios: MEC Powder Bushing #37, balanza, pólvora, cartuchos y equipo de protección personal.

2. Instalación:

- Coloca el bushing en la máquina de recarga según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el bushing esté bien ajustado y en su lugar.

3. Uso:

- Mide la pólvora utilizando la balanza y el bushing seleccionado.
- Carga la pólvora en el cartucho de acuerdo con las especificaciones recomendadas.
- Repite el proceso según sea necesario, verificando siempre la carga.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches la pólvora en la basura normal. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de pólvora y productos relacionados.
- Asegúrate de que los bushings usados se eliminen de manera segura, evitando daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, se recomienda visitar el sitio web de MEC en www.mecreloaders.com. Aquí encontrarás información adicional y recursos útiles.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es