

MEC DUST COVER - MEC RELOADING MEC DUST COVER

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetalico](#)

Mantén tu recargador MEC limpio y libre de polvo con esta duradera funda de lona. Se adapta a las máquinas Grabber, Sizemaster y de la serie 9000 que están equipadas con un bote de 12 disparos. Lavable a máquina. 30 x 22½.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING MEC DUST COVER](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749010793
- N.º fabr.: 1008807
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 302mm
- Longitud de envío: 378mm
- UPC: 098489018807

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda de Polvo MEC
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda de Polvo MEC

Introducción

Gracias por elegir la Funda de Polvo MEC. Este producto está diseñado para mantener tu recargador MEC limpio y libre de polvo. Antes de usar la funda, es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la funda esté en buenas condiciones antes de su uso. No uses la funda si está dañada o desgastada.
- Mantén la funda alejada del fuego y fuentes de calor. No expongas la funda a temperaturas extremas.
- Usa la funda únicamente para el propósito previsto: proteger tu recargador MEC del polvo.
- Mantén la funda fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar accidentes.
- Si experimentas algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el recargador esté apagado y desconectado antes de colocar o retirar la funda.
- No intentes usar la funda mientras el recargador está en funcionamiento.
- Limpia la funda regularmente para evitar la acumulación de polvo y suciedad.
- Si la funda se ensucia, lávala a máquina según las instrucciones de cuidado (ver sección de Instrucciones de Instalación y Uso).
- No uses productos químicos agresivos o abrasivos para limpiar la funda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Funda:

- Asegúrate de que el recargador MEC esté apagado y desconectado.
- Coloca la funda sobre el recargador, asegurándote de que cubra completamente la máquina.
- Ajusta la funda para que quede bien ajustada y no se deslice.

2. Uso de la Funda:

- Usa la funda siempre que no estés utilizando el recargador para mantenerlo limpio.
- Si necesitas acceder al recargador, retira la funda cuidadosamente.
- Después de usar el recargador, vuelve a colocar la funda para protegerlo del polvo.

3. Limpieza de la Funda:

- La funda es lavable a máquina. Lava con agua fría y un ciclo suave.
- Seca al aire o usa un ciclo de secado bajo. No uses blanqueador.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la funda, verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de textiles.
- Si la funda está muy dañada, considera reciclarla en un centro de reciclaje apropiado.
- No arrojes la funda en la basura común si es posible reciclarla.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor dirígete a tu punto de contacto local en la UE. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria y asistencia adicional.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención a estas instrucciones no solo protege tu equipo, sino también tu bienestar y el de quienes te rodean. ¡Disfruta de tu recargador MEC y manténlo en óptimas condiciones!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es