

TYPE S DECAPPING ASSEMBLIES - REDDING TYPE S DECAPPING ASSEMBLY - 6MM PPC, 6MM BR REM

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

Conjunto de descompresión Type S para ser utilizado con el dado de dimensionado de longitud completa Type S o el dado de dimensionado de cuello Type S.



Atributos

- Nombre: [REDDING TYPE S DECAPPING ASSEMBLY - 6MM PPC, 6MM BR REM](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749011190
- N.º fabr.: 10242
- Cartucho: 6 PPC,6 mm Rem BR (Benchrest)
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 611760102424

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Descompresión Type S Redding](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conjunto de Descompresión Type S Redding

Introducción

Gracias por elegir el Conjunto de Descompresión Type S de Redding. Este producto está diseñado para ser utilizado con el dado de dimensionado de longitud completa Type S o el dado de dimensionado de cuello Type S. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente con los cartuchos especificados: 6 PPC, 6 mm Rem BR (Benchrest).
- Verifica que todas las partes del conjunto estén en buen estado antes de cada uso.
- Si detectas algún daño o mal funcionamiento, no utilices el producto y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al trabajar con herramientas de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada.
- No utilices el conjunto de descompresión en condiciones húmedas o mojadas.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manipular materiales de recarga.
- Si se produce un accidente o una lesión, busca atención médica de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Conjunto de Descompresión:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el conjunto de descompresión en la prensa de recarga, asegurándote de que esté bien fijado.
- Verifica que no haya obstrucciones en el área de trabajo.

2. Uso del Conjunto de Descompresión:

- Inserta el cartucho en el conjunto de descompresión.
- Con cuidado, opera la prensa para descomprimir el cartucho.
- Asegúrate de que el cartucho esté completamente descompresionado antes de retirarlo.
- Limpia el área de trabajo después de cada uso, asegurándote de que no queden residuos.

Instrucciones de Eliminación

- El conjunto de descompresión y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de recarga y componentes de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, asegúrate de contactar a un punto de contacto basado en la UE. También puedes consultar la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos y retiradas.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones y mantente seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es