

# LARGE CALIBER NECK TURNING KIT (7/8"-14 THREADS) - SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER LARGE CALIBER NECK TURNING KIT

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Neck Turning](#) > [Neck Turning Tools](#)

Nuestra herramienta de desbaste de cuello de gran calibre NT-5000 viene completa con nuestro mango universal de acero inoxidable, cortador y llaves Allen. El cortador de desbaste de cuello está hecho de acero de herramienta de alta velocidad, trabajado a mano, y cortará miles de casquillos antes de necesitar un reemplazo. Cada herramienta requiere el uso de nuestros mandriles Sinclair. Los kits de desbaste de cuello NT-5000 incluyen el desbastador de cuello NT-5000, nuestro Die Expander de Generación II (05-3300), un mandril de desbaste de cuello y un mandril expander. Ambos mandriles incluidos están fabricados de acero inoxidable de alta calidad en centros de torneado de precisión. El mandril expander está dimensionado a .001 por debajo del diámetro de la bala y los mandriles de desbaste están a .002 por debajo del diámetro de la bala. Esto permite un ajuste perfecto para evitar el desgaste del interior de tus casquillos durante el proceso de desbaste. Para información técnica adicional sobre el desbaste de cuello, no dudes en llamar a nuestro número 800 y hablar con cualquiera de nuestros técnicos de recarga.



## Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL 35 CALIBER LARGE CALIBER NECK TURNING KIT](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749011533
- N.º fabr.:
- Calibre: 35 Caliber (.358)
- Peso de entrega: 0.612kg

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el KIT DE DESBASTE DE CUELLO DE GRAN CALIBRE
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el KIT DE DESBASTE DE CUELLO DE GRAN CALIBRE

## Introducción

Gracias por elegir el KIT DE DESBASTE DE CUELLO DE GRAN CALIBRE (7/8"14 THREADS) de SINCLAIR INTERNATIONAL. Este producto está diseñado para el desbaste de precisión de cartuchos de gran calibre, específicamente para municiones de .35 calibre (.358). Es esencial seguir las pautas de seguridad que se describen en este manual para garantizar un uso seguro y efectivo del kit.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del usuario antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular herramientas y materiales.
- No uses el producto para ningún propósito distinto al de su uso previsto.
- Inspecciona regularmente el kit en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el kit de desbaste de cuello esté firmemente sujeto a una superficie de trabajo estable antes de usarlo.
- No excedas las velocidades y configuraciones operativas recomendadas según lo especificado en las instrucciones.
- Maneja todos los componentes con cuidado para evitar lesiones.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las partes móviles durante la operación.
- Guarda el kit en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso para prevenir deterioro.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### Instalación

1. **Preparación:** Reúne todas las herramientas y materiales necesarios. Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio.
2. **Ensamblar el Kit:**
  - Conecta la herramienta de desbaste de cuello al torno o herramienta eléctrica apropiada.
  - Asegúrate de que todos los componentes estén firmemente sujetos y alineados.
3. **Verificar la Alineación:** Verifica que la herramienta esté correctamente alineada con la pieza de trabajo para evitar accidentes.

### Uso

1. **Configuración:**
  - Ajusta las configuraciones en tu torno o herramienta eléctrica de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
  - Inserta el casquillo de cartucho en la herramienta de desbaste de cuello.
2. **Operación:**
  - Enciende el torno o herramienta eléctrica a baja velocidad para garantizar estabilidad.
  - Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, monitoreando la operación de cerca.
  - Desbasta el cuello del casquillo de cartucho de manera uniforme y consistente.
3. **Finalización:**
  - Una vez que se logre el grosor de cuello deseado, detén la herramienta.
  - Retira con cuidado el casquillo de cartucho de la herramienta.
  - Inspecciona el casquillo en busca de defectos o problemas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla materiales cuando sea posible, siguiendo tus pautas locales de reciclaje.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso del producto o para informar sobre cualquier incidente, comunícate con tu distribuidor local o representante del fabricante.

Al adherirte a estas pautas de seguridad, podrás garantizar una experiencia segura y eficiente al usar el KIT DE DESBASTE DE CUELLO DE GRAN CALIBRE. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar asistencia si es necesario.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)