

GAS CHECKS - HORNADY 22 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectos](#) > [Gas Checks](#)

Si fundes tus propias balas, los gas checks de Hornady que se colocan a presión mejorarán su rendimiento. Durante el dimensionado, el gas check se ajusta a la base de las balas de plomo fundido para sellar los gases y proteger la base de la deformación. Los gas checks de Hornady son la única opción real para quienes funden balas. Empaquetados de 1000 por caja.



Atributos

- Nombre: [HORNADY 22 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749012039
- N.º fabr.: 7010
- Cantidad: 1,000
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 48mm
- Ancho de envío: 53mm
- Longitud de envío: 58mm
- UPC: 090255270105

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady 22 Caliber](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady 22 Caliber

Introducción

Los Gas Checks de Hornady son componentes esenciales para quienes funden sus propias balas. Estos dispositivos se colocan a presión en la base de las balas de plomo, mejorando su rendimiento y sellando los gases para evitar deformaciones. Este documento proporciona directrices de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo, conforme a la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los Gas Checks sean utilizados solo por adultos o bajo la supervisión de un adulto.
- Mantén los Gas Checks fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona los Gas Checks antes de su uso. No utilices aquellos que estén dañados o deformados.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado al fundir balas, como gafas y guantes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de quemaduras:** El proceso de fundición puede generar temperaturas altas. Mantén el área de trabajo bien ventilada y alejada de materiales inflamables.
- **Manipulación de plomo:** El plomo es tóxico. Evita inhalar vapores y evita el contacto directo con la piel. Lávate las manos después de manipular plomo.
- **Uso de herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación de los Gas Checks. Sigue las instrucciones del fabricante para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Verifica que los Gas Checks sean del tamaño correcto para tus balas.

2. Instalación de Gas Checks:

- Coloca el Gas Check en la base de la bala de plomo.
- Utiliza una prensa adecuada para aplicar presión y asegurar que el Gas Check esté firmemente colocado.

3. Uso de Balas Fundidas:

- Al utilizar las balas fundidas, asegúrate de que el arma esté en buenas condiciones y que se sigan todas las normas de seguridad.
- Realiza pruebas en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Desecho

- Los Gas Checks que no se utilicen deben ser desechados de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de materiales que contengan plomo.
- No tires los Gas Checks en la basura común. Busca un centro de reciclaje o desecho adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de los Gas Checks Hornady, busca un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de los Gas Checks Hornady. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiradas de productos a través de las plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es