


# GAS CHECKS - HORNADY 35 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectos](#) > [Gas Checks](#)

Si fundes tus propias balas, los gas checks de Hornady que se colocan a presión mejorarán su rendimiento. Durante el dimensionado, el gas check se ajusta a la base de las balas de plomo fundido para sellar los gases y proteger la base de la deformación. Los gas checks de Hornady son la única opción real para quienes funden balas. Empaquetados de 1000 por caja.



## Atributos

- Nombre: [HORNADY 35 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749012048
- N.º fabr.: 7110
- Cantidad: 1,000
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 56mm
- Ancho de envío: 66mm
- Longitud de envío: 104mm
- UPC: 090255271102

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady 35 Caliber](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady 35 Caliber

## Introducción

Gracias por elegir los Gas Checks Hornady 35 Caliber. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus balas de plomo fundido. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu uso específico.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Revisa el producto regularmente en busca de señales de daño o desgaste.
- Si notas algún problema, deja de usar el producto y busca asistencia.
- Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y guantes al manipular materiales fundidos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la acumulación de gases nocivos.
- No utilices los gas checks si están dañados o deformados.
- Almacena los gas checks en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes de calor.
- No combines diferentes marcas de gas checks, ya que esto puede afectar el rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo tus balas de plomo fundido y los gas checks.
- Asegúrate de que tu equipo de fundición esté limpio y en buen estado.

### 2. Instalación del Gas Check:

- Toma un gas check y colócalo en la base de la bala de plomo fundido.
- Asegúrate de que el gas check esté bien ajustado y no tenga holguras.
- Usa una prensa para aplicar presión y asegurar el gas check a la base de la bala.

### 3. Uso de las Balas:

- Una vez que el gas check esté instalado, procede a cargar las balas en tu arma de fuego siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Realiza pruebas de tiro en un área segura y controlada.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia tu equipo y el área de trabajo después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente los gas checks y las balas para detectar cualquier daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Los gas checks usados deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No los tires en la basura común; consulta con tu autoridad local sobre la eliminación adecuada de materiales de tiro.
- Asegúrate de que los residuos de plomo sean manejados de manera segura para evitar la contaminación.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes alguna pregunta, consulta a un profesional o a la autoridad local competente. Mantente siempre informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tus gas checks Hornady 35 Caliber de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)