

# 10 LB. CAST IRON LEAD POT - LYMAN 10 LB CAST IRON LEAD POT

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectos](#) > [Hornos de fundicion y accesorios](#)

La pesada olla de hierro fundido, resistente a vuelcos, tiene una capacidad de 10 lb y te permite usar cualquier fuente de calor para derretir plomo. Cuenta con un práctico pico vertedor anti-goteo, un fondo plano que ayuda a que la olla se mantenga en su lugar y un mango de alta resistencia. Advertencia: Derretir plomo y fundir objetos de plomo te expondrá a ti y a otros en la zona al plomo, que se sabe que causa defectos de nacimiento, otros daños reproductivos y cáncer. Consulta las Instrucciones para Reducir la Exposición que se suministran con el producto.



## Atributos

- Nombre: [LYMAN 10 LB CAST IRON LEAD POT](#)
- Fabricante: [LYMAN](#)
- N.º de producto: 749012452
- N.º fabr.: 2867795
- Peso de entrega: 1.338kg
- Altura de envío: 97mm
- Ancho de envío: 124mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 011516277954

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Olla de Hierro Fundido de 10 LB
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Olla de Hierro Fundido de 10 LB

## Introducción

Gracias por elegir la Olla de Hierro Fundido de 10 LB de Lyman. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu olla de plomo. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para minimizar los riesgos asociados con la fusión de plomo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la olla se use en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores dañinos.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Almacena la olla en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente la olla en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Exposición al Plomo:** Derretir plomo te expone al plomo, que se sabe que causa defectos de nacimiento, daños reproductivos y cáncer. Sigue todas las precauciones de seguridad para minimizar la exposición.
- Fuente de Calor:** Usa solo fuentes de calor aprobadas. Asegúrate de que la olla esté estable y segura sobre la fuente de calor para evitar que se vuelque.
- Vertido de Plomo:** Usa el pico vertedor antigoteo con cuidado para evitar derrames. Siempre vierte el plomo alejándolo de tu cuerpo y de otras personas.
- Enfriamiento:** Deja que la olla se enfrie completamente antes de manipularla o limpiarla. No intentes enfriarla rápidamente con agua.
- Manipulación:** Siempre utiliza el mango de alta resistencia al mover la olla. Evita el contacto directo con superficies calientes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Configuración:

- Coloca la olla sobre una superficie estable y resistente al calor.
- Asegúrate de que la fuente de calor sea compatible con la olla y esté funcionando correctamente.

### 2. Derretir Plomo:

- Llena la olla con la cantidad adecuada de plomo, asegurándote de no exceder la capacidad de 10 lb.
- Enciende la fuente de calor y monitorea de cerca el proceso de fusión.
- Cuando el plomo esté completamente derretido, utiliza el pico vertedor antigoteo para verter el plomo en los moldes.

### 3. Postuso:

- Después de usar, apaga la fuente de calor y deja que la olla se enfrie completamente.
- Limpia la olla de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Almacena la olla en un lugar seguro.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier residuo de plomo de acuerdo con las regulaciones locales. No arrojes residuos de plomo en la basura regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos de disposición seguros para materiales de plomo.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto. Es importante tener acceso a ayuda cuando sea necesario.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar una experiencia más segura mientras usas la Olla de Hierro Fundido de 10 LB. Tu seguridad es nuestra prioridad. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)