

COMPETITION LR-1000 LONG RANGE POWDER - REDDING

COMPETITION LR-1000 POWDER MEASURE

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Dosificadores y dispensadores de polvora](#)

El medidor de pólvora de largo alcance LR-1000 de Redding cuenta con una cámara extra grande que sostiene suficiente pólvora para lanzar cargas consistentes de hasta 140 granos, lo que lo hace ideal para cargar cartuchos de gran capacidad y largo alcance como el 338 Lapua. Construido con los mismos altos estándares de robustez y precisión que los medidores de pólvora 3BR y BR-30 de Redding, el LR-1000 tiene una versión ampliada de la cámara de medición del BR-30, con micrómetro hemisférico ajustable de 25 a 140 granos. El tubo de caída transparente te permite asegurarte de que la pólvora fluya sin problemas. Llena cartuchos desde .22 hasta .50. La manija de operación se puede configurar para uso con la mano derecha o izquierda y para soltar la carga en el movimiento hacia arriba o hacia abajo.



Atributos

- Nombre: [REDDING COMPETITION LR-1000 POWDER MEASURE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749012662
- N.º fabr.: 03800
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 305mm
- UPC: 611760038006

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora Redding Competition LR1000](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora Redding Competition LR1000

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Pólvora Redding Competition LR1000. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el medidor de pólvora para entender cómo operarlo de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el medidor de pólvora en un área bien ventilada para evitar inhalar partículas de pólvora.
- Mantén el medidor de pólvora fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Usa únicamente las pólvoras recomendadas para la carga. Consulta las pautas del fabricante para conocer las pólvoras compatibles.
- Inspecciona regularmente el medidor de pólvora en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Evita usar el medidor de pólvora en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- Asegúrate de que el medidor de pólvora esté colocado sobre una superficie estable y segura antes de operarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al ajustar la cámara de dosificación, asegúrate de que la manija esté en la posición correcta para evitar derrames accidentales de pólvora.
- Siempre verifica el peso de carga antes de cargar los cartuchos para prevenir sobrecargas.
- Usa el tubo de caída transparente para monitorear el flujo de pólvora y asegurarte de que esté funcionando correctamente.
- No intentes desarmar o modificar el medidor de pólvora sin la orientación adecuada del fabricante.
- Si experimentas algún problema mientras usas el medidor de pólvora, cesa la operación inmediatamente y consulta la sección de solución de problemas del manual o contacta al soporte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempacar el Producto

- Retira cuidadosamente el medidor de pólvora de su embalaje.
- Inspecciona el contenido para asegurarte de que todas las partes estén incluidas y sin daños.

2. Configurar el Medidor de Pólvora

- Coloca el medidor de pólvora sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la manija de operación esté configurada para tu mano preferida (derecha o izquierda).
- Conecta el tubo de caída de manera segura a la cámara de dosificación.

3. Ajustar la Cámara de Dosificación

- Usa el micrómetro para establecer el peso de carga deseado entre 25 y 140 granos.
- Confirma el ajuste revisando la escala en el micrómetro.

4. Llenar el Medidor de Pólvora

- Abre la cámara y llénala con la pólvora apropiada.
- Cierra la cámara de forma segura antes de operar la manija.

5. Operar el Medidor de Pólvora

- Tira de la manija de operación para soltar la carga en el movimiento hacia arriba o hacia abajo según tu configuración.
- Observa el flujo de pólvora a través del tubo de caída para asegurar consistencia.

6. Después de Usar

- Vacía cualquier pólvora restante de la cámara y limpia los componentes según las instrucciones de limpieza en el manual.
- Guarda el medidor de pólvora en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier pólvora no utilizada o caducada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches el medidor de pólvora en la basura doméstica regular. Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta los detalles de contacto del fabricante incluidos con el embalaje de tu producto. Es importante tener acceso al soporte para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de tu medidor de pólvora.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del Medidor de Pólvora Redding Competition LR1000. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para manejar y usar tu medidor de pólvora.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es