

KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT - KESTREL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

[Accesorios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

Se ha puesto mucho pensamiento en la creación de este soporte de veleta para la serie 5000 de Kestrel. Su diseño es más simple que el anterior y mucho más duradero. El medidor se coloca fácilmente en él y se puede montar en cualquier trípode u otro soporte ajustado de 1/4-20, permitiendo el uso de un poste de extensión para tomar lecturas de viento o flujo de aire. Esto convierte tu Kestrel en una estación meteorológica completa con una gran veleta y un pivote de precisión que mantiene el Kestrel orientado hacia el viento para mediciones continuas y registro de la velocidad del viento, dirección del viento y todos los demás parámetros meteorológicos clave. Incluye una bolsa para el soporte de veleta que se ajusta tanto a tu medidor de la serie Kestrel 5000 como al soporte de veleta. Un lazo interno para baterías (así como un pequeño bolsillo) asegura baterías AA adicionales y una correa de presión en la parte trasera sujetla el kit a tu cinturón o mochila. La idea aquí es que tengas una estación meteorológica portátil.



Atributos

- Nombre: [KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT](#)
- Fabricante: [KESTRAL](#)
- N.º de producto: 749014488
- N.º fabr.: 0782
- Color: Black
- Peso de entrega: 0.142kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 219mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Vela KESTRAL 5000 SERIES](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Veleta KESTRAL 5000 SERIES

Introducción

Gracias por elegir el soporte de veleta KESTRAL 5000 SERIES. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de medición de viento segura y eficiente. Al utilizar este producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el soporte de veleta.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar lesiones.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si el soporte muestra signos de daño o desgaste, no lo utilices y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al montar el medidor en el soporte, asegúrate de que esté bien fijado para evitar caídas.
- Utiliza el soporte en un área abierta para evitar obstrucciones que puedan afectar las lecturas.
- No intentes modificar el soporte de ninguna manera, ya que esto puede resultar en un mal funcionamiento.
- Si utilizas un poste de extensión, asegúrate de que esté adecuadamente asegurado y que no haya riesgo de vuelco.
- Ten cuidado al manipular las baterías. No las expongas a temperaturas extremas y deséchalas correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Medidor:

- Coloca el medidor Kestrel en el soporte de veleta.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y no se mueva.

2. Montaje en un Trípode:

- Utiliza un trípode o soporte compatible de 1/4"20.
- Asegúrate de que el trípode esté en una superficie estable y nivelada.

3. Uso del Poste de Extensión:

- Si decides usar un poste de extensión, conéctalo firmemente al soporte.
- Coloca el soporte en una ubicación donde el viento pueda fluir libremente.

4. Toma de Lecturas:

- Asegúrate de que el Kestrel esté orientado hacia el viento.
- Realiza tus lecturas de velocidad y dirección del viento.

5. Almacenamiento:

- Cuando no estés usando el soporte, guárdalo en un lugar seco y seguro.
- Utiliza la bolsa incluida para proteger el soporte y el medidor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el soporte de veleta ya no sea necesario o esté dañado, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las normativas locales de reciclaje y eliminación de residuos.
- Las baterías deben ser desechadas en puntos de recogida designados para evitar contaminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta el sitio web oficial de Kestrel o el punto de contacto designado en tu región.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de tu soporte de veleta KESTRAL 5000 SERIES de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es