

# **BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES - L.E. WILSON 6.5 GRENDDEL BRASS MINIMUM CHAMBER GAGE**

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

¿Alguna vez te has preguntado si tus recargas cumplen con las dimensiones mínimas de la cámara según SAAMI? Entonces este es el gage para ti. Los Gages de Dimensiones Mínimas están hechos según las especificaciones de SAAMI para la Cámara Mínima. Las especificaciones de Cámara Mínima de SAAMI son ligeramente MÁS GRANDES que el Cartucho Máximo. El propósito de este gage es verificar tus cartuchos recargados para ver si cumplen con las Especificaciones de Cámara Mínima. Por lo tanto, si tus cartuchos no entran en el Gage, esto indica un problema con tu cartucho recargado en relación con las especificaciones de SAAMI. Por otro lado, si tus cartuchos SÍ entran en el Gage, pero NO se alojan en tu arma, esto indica que tienes un arma con una cámara muy ajustada y se asumiría que hay un reamer mal cortado o una cámara que fue cortada por debajo de la Dimensión Mínima de Espacio de Cámara. Esto NO significa que tu cartucho no se alojará en la cámara específica de tu arma. Esto solo significa que el cartucho NO cumple con las dimensiones mínimas de Cámara de SAAMI y te está indicando que revises nuevamente antes de decidir que tu cartucho está bien para disparar.



## **Atributos**

- Nombre: [L.E. WILSON 6.5 GRENDDEL BRASS MINIMUM CHAMBER GAGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749018712
- N.º fabr.: MDG-65GRN
- Cartucho: 6.5 Grendel
- Peso de entrega: 0.229kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 89mm

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gage de Dimensiones Mínimas de Cámara BRASS L.E. WILSON 6.5 Grendel
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gage de Dimensiones Mínimas de Cámara BRASS L.E. WILSON 6.5 Grendel

## Introducción

Gracias por elegir el Gage de Dimensiones Mínimas de Cámara BRASS L.E. WILSON 6.5 Grendel. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a verificar si sus cartuchos cumplen con las especificaciones de la Cámara Mínima según SAAMI. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del gage.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gage esté en buen estado antes de cada uso. Inspecciona visualmente el gage en busca de daños.
- Utiliza el gage solo para el propósito para el cual fue diseñado: verificar las dimensiones de la cámara de tus cartuchos recargados.
- Mantén el gage fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Si observas algún problema con el gage o con tus cartuchos, consulta a un profesional antes de continuar con el uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Cartuchos:**
  - Si tus cartuchos no entran en el gage, esto indica un problema con las dimensiones de tu cartucho.
  - Si los cartuchos entran en el gage pero no se alojan en tu arma, esto puede indicar que tu arma tiene una cámara ajustada. Revisa a fondo antes de disparar.
- **Revisiones Frecuentes:** Realiza revisiones frecuentes de tus cartuchos recargados para asegurarte de que cumplen con las especificaciones de SAAMI.
- **Uso de Equipos de Protección:** Siempre usa gafas de seguridad y protección auditiva al trabajar con armas de fuego y cartuchos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Ten a mano tus cartuchos recargados y el gage.

### 2. Uso del Gage:

- Toma un cartucho recargado y colócalo en el gage.
- Observa si el cartucho entra completamente en el gage. Si no, verifica las dimensiones.
- Si el cartucho entra pero no se aloja en tu arma, revisa la cámara de tu arma.

### 3. Finalización:

- Limpia el gage después de cada uso para mantener su precisión.
- Guarda el gage en un lugar seguro y seco.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides que el gage ya no es necesario, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- No arrojes el gage en la basura normal. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso de este producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Si necesitas más información sobre el producto, verifica en la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros y alertas de seguridad.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y eficaz del Gage de Dimensiones Mínimas de Cámara BRASS L.E. WILSON 6.5 Grendel.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)