

BRASS MINIMUM DIMENSION CHAMBER GAGES - L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR BRASS MINIMUM CHAMBER GAUGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

¿Alguna vez te has preguntado si tus recargas cumplen con las dimensiones mínimas de la cámara según SAAMI? Entonces este es el gage para ti. Los Gages de Dimensiones Mínimas están hechos según las especificaciones de SAAMI para la Cámara Mínima. Las especificaciones de Cámara Mínima de SAAMI son ligeramente MÁS GRANDES que el Cartucho Máximo. El propósito de este gage es verificar tus cartuchos recargados para ver si cumplen con las Especificaciones de Cámara Mínima. Por lo tanto, si tus cartuchos no entran en el Gage, esto indica un problema con tu cartucho recargado en relación con las especificaciones de SAAMI. Por otro lado, si tus cartuchos SÍ entran en el Gage, pero NO se alojan en tu arma, esto indica que tienes un arma con una cámara muy ajustada y se asumiría que hay un reamer mal cortado o una cámara que fue cortada por debajo de la Dimensión Mínima de Espacio de Cámara. Esto NO significa que tu cartucho no se alojará en la cámara específica de tu arma. Esto solo significa que el cartucho NO cumple con las dimensiones mínimas de Cámara de SAAMI y te está indicando que revises nuevamente antes de decidir que tu cartucho está bien para disparar.



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR BRASS MINIMUM CHAMBER GAUGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749018713
- N.º fabr.: MDG-65CRE
- Cartucho: 6.5 Creedmoor
- Peso de entrega: 0.277kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 89mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gages de Dimensiones Mínimas de BRASS L.E. WILSON para Cartuchos de 6.5MM Creedmoor
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

Gages de Dimensiones Mínimas de BRASS L.E.

WILSON para Cartuchos de 6.5MM Creedmoor

Introducción

Gracias por elegir el Gage de Dimensiones Mínimas de BRASS L.E. WILSON para tus cartuchos de 6.5MM Creedmoor. Este gage es una herramienta esencial para verificar que tus recargas cumplen con las especificaciones de Cámara Mínima de SAAMI. Esta guía te proporcionará información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el gage.
- Mantén el gage fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el gage regularmente para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- Utiliza el gage solo para su propósito previsto, que es verificar las dimensiones de los cartuchos recargados.
- Si experimentas algún problema con el gage, deja de usarlo de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Este gage está diseñado para verificar las dimensiones mínimas de la cámara. Asegúrate de que los cartuchos que estás probando sean del calibre correcto (6.5MM Creedmoor).
- **Verificación de Cartuchos:** Si un cartucho no entra en el gage, esto indica que no cumple con las especificaciones de Cámara Mínima de SAAMI. No intentes disparar cartuchos que no pasen esta verificación.
- **Cámara Ajustada:** Si un cartucho entra en el gage pero no se aloja en tu arma, puede que tengas un arma con una cámara muy ajustada. Revisa las especificaciones de tu arma y consulta a un profesional si es necesario.
- **Revisión de Cartuchos:** Siempre revisa tus cartuchos antes de disparar. Asegúrate de que cumplan con las dimensiones mínimas de Cámara de SAAMI.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el gage esté limpio y libre de obstrucciones.
- Ten a mano tus cartuchos de 6.5MM Creedmoor.

2. Verificación:

- Toma un cartucho y colócalo en el gage.
- Asegúrate de que el cartucho esté completamente insertado en el gage.
- Observa si el cartucho entra sin dificultad. Si no entra, no lo uses.

3. Interpretación de Resultados:

- Si el cartucho entra en el gage y se aloja correctamente, está dentro de las especificaciones.
- Si el cartucho entra pero no se aloja, consulta a un profesional sobre la cámara de tu arma.
- Si el cartucho no entra, no lo uses y revisa tu proceso de recarga.

4. Almacenamiento:

- Guarda el gage en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gage, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el gage en la basura común si contiene piezas que puedan ser recicladas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional, por favor contacta a un punto de contacto de la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de tu Gage de Dimensiones Mínimas de BRASS L.E. WILSON. Si tienes alguna duda sobre el uso o la seguridad del producto, no dudes en buscar ayuda profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es