

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Esta es una barra de carga de perdigones de acero para recargadores de un solo paso. Disponible para cargar desde 7/8 oz. hasta 1-1/2 oz. de perdigones y tamaños del #1 hasta el #6.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019391
- N.º fabr.: 30207856
- Talla: 7/8 oz
- Peso de entrega: 0.231kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489015691

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC. Este producto está diseñado para recargadores de un solo paso y permite cargar perdigones de acero desde 7/8 oz hasta 11/2 oz, en tamaños del #1 al #6. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Inspecciona la barra de carga en busca de daños o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto. No lo uses para ningún otro tipo de carga o aplicación.
- Lee todas las instrucciones antes de comenzar a usar el producto.
- Mantente informado sobre cualquier aviso o retiro de producto relacionado con la barra de carga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular al cargar perdigones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No sobrecargues la barra de carga más allá de su capacidad máxima recomendada.
- Evita el contacto directo con los perdigones y materiales de carga durante el proceso de recarga.
- Si experimentas alguna dificultad o problema, detén el uso inmediatamente y revisa el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la barra de carga esté correctamente instalada en el recargador de un solo paso.
- Verifica que todos los componentes estén ajustados y en su lugar antes de usar.

2. Uso:

- Coloca la cantidad deseada de perdigones en la barra de carga.
- Asegúrate de que la barra esté alineada correctamente con el sistema de recarga.
- Acciona el mecanismo de carga según las instrucciones de tu recargador.
- Despues de cargar, verifica que no haya obstrucciones en el mecanismo antes de proceder a la siguiente carga.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la barra de carga, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero y materiales de recarga.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y

cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de un uso seguro y efectivo de la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es