

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

Recarga > Prensas de recarga > Accesorios

Esta es una barra de carga de perdigones de acero para recargadores de un solo paso. Disponible para cargar desde 7/8 oz. hasta 1-1/2 oz. de perdigones y tamaños del #1 hasta el #6.



Atributos

- Nombre: **MEC RELOADING 1OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR**
 - Fabricante: **MEC RELOADING**
 - N.º de producto: 749019392
 - N.º fabr.: 30210036
 - Talla: 1 oz
 - Peso de entrega: 0.236kg
 - Altura de envío: 25mm
 - Ancho de envío: 25mm
 - Longitud de envío: 165mm
 - UPC: 098489013291

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC

Introducción

Bienvenido! Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC, diseñada para recargadores de un solo paso. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la barra de carga fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona la barra de carga antes de cada uso en busca de daños o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al recargar.
- No sobrepases la capacidad máxima de carga (1 oz).
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor y llamas.
- No uses la barra de carga si estás bajo la influencia de alcohol o drogas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la barra de carga firmemente en la máquina de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados y seguros.

2. Uso:

- Mide la cantidad de perdigones que deseas cargar (entre 7/8 oz y 11/2 oz).
- Selecciona el tamaño de perdigón deseado (del #1 al #6).
- Llena la barra de carga con los perdigones seleccionados.
- Realiza la recarga siguiendo las instrucciones de la máquina de recarga.
- Siempre verifica que no haya obstrucciones antes de operar la máquina.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la barra de carga, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta la información de contacto del fabricante o distribuidor. Asegúrate de tener el número de modelo y la descripción del problema a mano.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC. Recuerda que la seguridad es lo primero y siempre es mejor prevenir que lamentar.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es