

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

Recarga > Prensas de recarga > Accesorios

Esta es una barra de carga de perdigones de acero para recargadores de un solo paso. Disponible para cargar desde 7/8 oz. hasta 1-1/2 oz. de perdigones y tamaños del #1 hasta el #6.



Atributos

- Nombre: **MEC RELOADING 1-1/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR**
 - Fabricante: **MEC RELOADING**
 - N.º de producto: 749019395
 - N.º fabr.: 30211846
 - Talla: 1-1/8 oz
 - Peso de entrega: 0.236kg
 - Altura de envío: 25mm
 - Ancho de envío: 25mm
 - Longitud de envío: 165mm
 - UPC: 098489010955

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC Reloading
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC Reloading

Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC Reloading. Este producto está diseñado para recargadores de un solo paso y es ideal para cargar perdigones de acero de 11/8 oz en tamaños del #1 al #6. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la barra de carga fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito especificado.
- Inspecciona la barra de carga regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular perdigones y al utilizar la barra de carga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada.
- No sobrecargas la barra de carga más allá de la capacidad especificada (11/8 oz).
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante el uso.
- No intentes modificar la barra de carga ni usarla de manera que no esté diseñada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la barra de carga en el soporte adecuado de tu recargador de un solo paso.
- Asegúrate de que esté bien fijada y alineada antes de comenzar a usarla.

2. Uso:

- Selecciona el tamaño de perdigón deseado (del #1 al #6).
- Llena la barra de carga con la cantidad adecuada de perdigones (hasta 11/8 oz).
- Asegúrate de que la barra esté correctamente colocada en el recargador antes de proceder.
- Sigue las instrucciones específicas de tu recargador para completar el proceso de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Si necesitas desechar la barra de carga, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No arrojes la barra de carga en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, por favor contacta al fabricante directamente. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con la Barra de Carga de Perdigones de Acero MEC Reloading. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a los posibles retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es