

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Las barras de carga MEC te permiten ajustar tu carga de disparo y te habilitan para crear la carga que deseas. Intercambiables con la barra de carga que se incluye con tu prensa de recarga. Disponibles en estilos de plomo y acero para prensas de una etapa y progresivas. Las barras de disparo de acero están disponibles por pedido especial.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019416
- N.º fabr.: 502114
- Talla: 1-1/4 oz
- Peso de entrega: 0.239kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489013864

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introducción

Gracias por elegir la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas de manera segura y eficiente. A continuación, encontrarás pautas de seguridad esenciales para garantizar su uso correcto y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la Barra de Carga.
- Siempre utiliza la Barra de Carga en un área bien ventilada.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén la Barra de Carga fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Peligro de lesiones por mal uso de la Barra de Carga.
- Riesgo de explosiones si se utiliza con materiales inadecuados.
- Peligro de quemaduras si se manipulan materiales calientes.

• Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que la Barra de Carga esté correctamente instalada en tu prensa de recarga antes de usarla.
- No sobrecargues la Barra de Carga con más de la cantidad recomendada.
- Siempre verifica que no haya obstrucciones en la Barra de Carga antes de cada uso.
- No intentes modificar la Barra de Carga de ninguna manera.

• Advertencias Específicas para Grupos Vulnerables:

- Este producto no es adecuado para niños menores de 18 años.
- Mantén la Barra de Carga y sus componentes fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la Barra de Carga MEC Lead Charge Bar en su lugar, asegurándote de que esté bien fijada.
- Revisa que esté correctamente alineada y que no haya piezas sueltas.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades utilizando los controles de la prensa.
- Realiza pruebas con cargas pequeñas para asegurarte de que la configuración sea la correcta.

- Mantente atento a cualquier ruido inusual o resistencia al operar la prensa, lo que puede indicar un problema.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Barra de Carga, asegúrate de deshacerte de ella de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales peligrosos.
- Nunca arrojes la Barra de Carga en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta a un punto de contacto de la UE. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar el proceso de asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu experiencia de recarga de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es