

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #8 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #8 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019444
- N.º fabr.: 5008
- Talla: -
- Peso de entrega: 0.016kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm
- UPC: 098489027953

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings

Introducción

Los MEC Powder Bushings son accesorios diseñados para ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos. Este manual proporciona información importante sobre el uso seguro y adecuado de estos productos, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bushing que estás utilizando es el adecuado para el tipo de pólvora y cartucho que estás cargando.
- Siempre utiliza una balanza para verificar el peso de la pólvora. La precisión es clave para evitar sobrecargas o subcargas.
- Mantén los bushings fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- Inspecciona visualmente los bushings antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Almacena los bushings en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección y guantes al manipular pólvora y cartuchos.
- No fumes ni tengas fuentes de ignición cerca mientras trabajas con pólvora.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada.
- Nunca sobrepasses las cargas recomendadas de pólvora según las tablas de MEC.
- Si experimentas cualquier tipo de mal funcionamiento o si notas algo inusual durante el uso, detén inmediatamente el proceso y revisa el equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Elige el bushing correcto en función de la carga de pólvora que necesitas. Consulta las tablas de pólvora de MEC disponibles en www.mcreloaders.com para obtener recomendaciones.

2. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el bushing viejo (si aplica) y coloca el nuevo bushing en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.

3. Verificación de la Carga:

- Coloca un recipiente adecuado bajo el bushing.
- Realiza una carga de prueba y mide el peso de la pólvora con una balanza.
- Ajusta el bushing según sea necesario hasta que obtengas la carga deseada.

4. Uso Regular:

- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para completar el proceso de recarga de cartuchos.
- Mantén un registro de las cargas utilizadas para futuras referencias.

Instrucciones de Eliminación

- Los MEC Powder Bushings no son considerados residuos peligrosos. Sin embargo, asegúrate de desechar cualquier bushing que esté dañado o que ya no utilices de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y asegúrate de seguir las pautas adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad y uso de los MEC Powder Bushings, consulta el sitio web de MEC o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de estar al tanto de cualquier aviso de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es importante. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de los MEC Powder Bushings.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es