

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #12A POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #12A POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019449
- N.º fabr.: 5012A
- Talla: -
- Peso de entrega: 0.016kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm
- UPC: 098489012959

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para los MEC Powder Bushings. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro de estos productos, así como pautas para su instalación y eliminación. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora con precisión.
- Mantén los bushings fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilices los bushings para ningún propósito que no esté especificado.
- Revisa regularmente los bushings en busca de daños o desgaste.
- Si experimentas alguna reacción adversa o accidente, busca atención médica de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al manipular pólvora, asegúrate de hacerlo en un área bien ventilada.
- Evita el contacto de la pólvora con la piel y los ojos. Usa guantes y gafas de protección si es necesario.
- No fumes ni utilices fuentes de ignición cerca de la pólvora.
- Almacena la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y materiales inflamables.
- Consulta las tablas de pólvora disponibles en el sitio web de MEC para obtener recomendaciones específicas sobre el uso de bushings.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el bushing antiguo si es necesario.
- Inserta el nuevo bushing en su lugar y asegúralo correctamente.

2. Uso del Bushing:

- Selecciona el bushing adecuado según la carga de pólvora que desees utilizar.
- Coloca la balanza en una superficie plana y estable.
- Mide la pólvora según las especificaciones del bushing seleccionado.
- Vierte la pólvora en el cartucho con cuidado, evitando derrames.

3. Verificación:

- Después de cargar, verifica la carga de pólvora en cada cartucho antes de proceder a la siguiente etapa de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los bushings dañados o desgastados de manera responsable.
- No arrojes los bushings en la basura común. Consulta las normativas locales sobre desechos peligrosos.
- Si es necesario, contacta a un centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad y el uso de los MEC Powder Bushings, consulta el sitio web de MEC. Recuerda que es importante estar al tanto de cualquier actualización o aviso de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo es esencial para tu seguridad, sino también para la de aquellos que te rodean. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda profesional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es