

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #16 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #16 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019453
- N.º fabr.: 5016
- Talla: -
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm
- UPC: 098489015202

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para los MEC Powder Bushings. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar estos productos de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la Unión Europea. Los MEC Powder Bushings son esenciales para ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y precauciones de seguridad para evitar accidentes y garantizar un uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de utilizar los MEC Powder Bushings, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones.
- Mantén los bushings fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los bushings para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora y garantizar la precisión.
- Si experimentas algún problema o duda, busca ayuda profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre los MEC Powder Bushings en un área bien ventilada.
- No excedas las cargas recomendadas de pólvora para evitar explosiones.
- Evita el contacto directo con la pólvora y usa guantes si es necesario.
- No mezcles diferentes tipos de pólvora sin consultar las tablas de carga.
- Asegúrate de que los bushings estén correctamente instalados antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Retira el bushing anterior de tu máquina de recarga.
- Selecciona el bushing adecuado según la carga de pólvora deseada.
- Inserta el nuevo bushing en su lugar asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Verificación de la Carga:

- Coloca la balanza en una superficie plana y estable.
- Llena el bushing con pólvora según las recomendaciones.
- Pesa la carga de pólvora antes de utilizarla en tus cartuchos.

3. Uso del Bushing:

- Sigue las instrucciones de tu máquina de recarga para utilizar el bushing correctamente.
- Realiza pruebas con cartuchos de muestra para asegurarte de que las cargas son precisas.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches los MEC Powder Bushings de forma inadecuada.
- Si el bushing está dañado, consulta con un profesional sobre la mejor manera de desecharlo.
- Asegúrate de que cualquier pólvora residual se elimine de acuerdo con las leyes locales sobre residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o información adicional sobre la seguridad de los MEC Powder Bushings, consulta el sitio web de MEC Reloading en www.mecreloaders.com. Aquí encontrarás recursos útiles y tablas de carga para ayudarte en tu proceso de recarga.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y precauciones, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y satisfactoria.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es