

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #41 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #41 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019461
- N.º fabr.: 5041
- Talla: -
- Peso de entrega: 0.007kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm
- UPC: 098489013185

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings

Introducción

Gracias por elegir los MEC Powder Bushings. Este producto ha sido diseñado para ayudarte a ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos de manera precisa y segura. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén los bushings fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para su uso.
- Utiliza siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora, asegurando así la precisión en tus cargas.
- Comprueba regularmente el estado de los bushings para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Nunca uses un bushing que esté dañado o que no funcione correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los bushings únicamente para el propósito para el que han sido diseñados, que es ajustar la carga de pólvora en la recarga de cartuchos.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente instalado antes de utilizarlo.
- Evita el contacto directo con la pólvora y utiliza guantes si es necesario.
- Almacena la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o chispas.
- Si experimentas alguna reacción adversa al manejar pólvora, busca atención médica inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener una balanza, el bushing adecuado y la pólvora que desees utilizar.

2. Instalación del Bushing:

- Selecciona el bushing correcto, consultando las tablas de pólvora disponibles en el sitio web de MEC.
- Inserta el bushing en la máquina de recarga, asegurándote de que esté bien ajustado y seguro.

3. Verificación de la Carga:

- Coloca la pólvora en la máquina de recarga.
- Utiliza la balanza para medir la carga de pólvora. Asegúrate de que el peso sea el correcto antes de proceder.

4. Uso de la Máquina:

- Sigue las instrucciones del fabricante de la máquina de recarga para operar de manera segura.
- Mantén siempre el área de trabajo limpia y libre de desorden.

5. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de usar los bushings, límpialos y guárdalos en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar los bushings, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con la recarga de pólvora.
- No arrojes los bushings en la basura común; busca un punto de recogida adecuado para productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre los MEC Powder Bushings, consulta el sitio web de MEC en www.mecreloaders.com. Allí encontrarás recursos útiles y tablas de pólvora que te ayudarán en tu proceso de recarga.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es