

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #42A POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #42A POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019464
- N.º fabr.: 5042A
- Talla: -
- Peso de entrega: 0.007kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 186mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC POWDER BUSHINGS

Introducción

Gracias por elegir los MEC Powder Bushings. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos de manera precisa y segura. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer el manual antes de usar el producto.
- Mantén los bushings fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Verifica regularmente el estado de los bushings para evitar daños.
- Usa siempre una balanza para medir la pólvora con precisión.
- Si notas algún daño o defecto en el producto, deja de usarlo inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses bushings que estén agrietados o dañados.
- Evita el contacto directo de la pólvora con la piel o los ojos.
- Almacena la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.
- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora.
- Asegúrate de que el área de recarga esté bien ventilada.
- No sobrecargues los cartuchos más allá de las especificaciones recomendadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que el equipo de recarga esté apagado y desconectado.
- Retira el bushing viejo (si aplica) y limpia la zona de contacto.
- Coloca el nuevo bushing en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso del Bushing:

- Selecciona el bushing adecuado según la carga de pólvora que deseas utilizar.
- Usa una balanza para medir la cantidad de pólvora.
- Llena los cartuchos con la pólvora medida, asegurándote de no exceder el límite recomendado.

3. Verificación:

- Después de cargar los cartuchos, verifica nuevamente los pesos de pólvora.
- Realiza pruebas de disparo en un área segura para asegurarte de que todo funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Los MEC Powder Bushings deben ser desechados de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- No arrojes los bushings en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de los MEC Powder Bushings, te recomendamos que consultes el sitio web de MEC para obtener más información y recursos.

Para actualizaciones sobre productos inseguros, visita la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean.
¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es