

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR CASE GAGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El headspace de los casquillos disparados se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Estilo Regular: Este medidor de una sola pieza comprobará la longitud total para indicar la necesidad de recortar y el datum a la longitud de la cabeza para asegurar el headspace correcto y prevenir la sobredimensión. Estilo Ajustable: Para cartuchos con cinturón. Mientras que el cinturón proporciona soporte para un headspace adecuado, la vida del casquillo se acortará drásticamente a menos que el redimensionado se mantenga al mínimo en el hombro. MEDIDORES DE CASQUILLOS POR PEDIDO ESPECIAL ESTÁN DISPONIBLES---MIDE SOLO LA LONGITUD DEL CASQUILLO



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR CASE GAGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749058028
- N.º fabr.: CG-65CRE
- Cartucho: 6.5 Creedmoor,6mm Creedmoor
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 89mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Casquillos WILSON L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a configurar tu equipo de recarga y asegurar las dimensiones adecuadas de tus casquillos de cartucho. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las pautas descritas en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con los principios básicos de la recarga y los requisitos específicos para los cartuchos que estás utilizando.
- Siempre utiliza el medidor en un área de trabajo bien iluminada y organizada para minimizar el riesgo de accidentes.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el medidor en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No lo utilices si está dañado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes y revisa las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

• Peligros Potenciales:

- El uso inadecuado del medidor puede llevar a un redimensionado incorrecto de los casquillos de cartucho, lo que puede causar fallos en el funcionamiento del arma.
- Pueden estar presentes bordes afilados; maneja el medidor con cuidado para evitar cortes o lesiones.

• Evitando Peligros:

- Siempre verifica las medidas dos veces antes de proceder con el redimensionado.
- Utiliza equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos de cualquier escombro.
- No fuerces el casquillo en el medidor. Si no encaja, verifica si hay defectos en el casquillo.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto está destinado para uso exclusivo de adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configurando el Medidor:

- Asegúrate de que el medidor esté limpio y libre de escombros.
- Coloca el medidor sobre una superficie estable donde no será perturbado durante su uso.

2. Midiendo Casquillos de Cartucho:

- Inserta el casquillo de cartucho en el medidor. Asegúrate de que esté asentado correctamente.
- Verifica la longitud total y el datum a la longitud de la cabeza utilizando un calibrador. Esto te ayudará a determinar si es necesario recortar y si el headspace es correcto.
- Para los casquillos de magnum con cinturón, asegúrate de que estás redimensionando hasta el hombro para evitar acortar la vida útil del casquillo.

3. Ajustando para Diferentes Cartuchos:

- Utiliza el medidor de estilo ajustable para magnums con cinturón según sea necesario.
- Sigue las pautas específicas para el cartucho con el que estás trabajando, incluyendo el 6.5 Creedmoor y el 6mm Creedmoor.

4. Cuidado Despues del Uso:

- Limpia el medidor después de cada uso para mantener su precisión y longevidad.
- Almacena el medidor en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos y electrónicos.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga cualquier posible peligro para el medio ambiente.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Medidor de Casquillos WILSON L.E. WILSON 6.5MM CREEDMOOR, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener recursos y soporte adicionales.

Gracias por tomarte el tiempo para leer esta guía de instrucciones de seguridad. Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Medidor de Casquillos WILSON.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es