

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El cabezal de las cápsulas disparadas se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Medidores Pistol Max: Se utilizan para verificar todas las dimensiones críticas del casquillo de la pistola: diámetro de la boca, diámetro de la base, grosor y diámetro del reborde, longitud total del casquillo y diámetro de la bala.



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749058072
- N.º fabr.: PMG-500SW
- Cartucho: 500 S&W
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 86mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introducción

Gracias por elegir los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los medidores.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad al manejar municiones o componentes de recarga.
- Mantén los medidores fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los medidores en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- No intentes modificar o reparar los medidores. Si están dañados, deja de usarlos y busca un reemplazo.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre verifica que los medidores estén limpios y libres de residuos antes de usarlos.
- No utilices los medidores con ninguna munición o casos de cartuchos que no estén especificados para el WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W.
- Evita usar fuerza excesiva al medir o redimensionar los casquillos para evitar daños al medidor y garantizar lecturas precisas.
- No dejes los medidores desatendidos mientras estén en uso.
- Si experimentas algún comportamiento inusual o problemas de rendimiento con los medidores, cesa su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Selecciona el die de redimensionado de longitud completa tipo 7/8"14 adecuado para tu cartucho.

2. Uso del Medidor:

- Coloca el casquillo de cartucho en el WILSON PISTOL MAX GAGE.
- Usa un calibrador para medir dimensiones críticas, incluyendo:
 - Diámetro de la boca
 - Diámetro de la base
 - Grosor y diámetro del reborde
 - Longitud total del casquillo
 - Diámetro de la bala
- Verifica cada medida contra las especificaciones para el cartucho 500 S&W para asegurar un tamaño adecuado.

3. Postuso:

- Limpia los medidores después de cada uso para mantener la precisión y longevidad.
- Almacena los medidores en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los medidores de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y eliminación de metales.
- Asegúrate de que cualquier componente que pueda representar un peligro se maneje adecuadamente durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, consulta el empaque del producto o tu minorista para obtener información de contacto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es