

CASE NECK GAGE W/ INDICATOR - REDDING CASE NECK GAGE WITH INDICATOR

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El medidor de cuello de cartucho Redding proporciona una forma rápida y precisa de clasificar los cartuchos por concentricidad. El gran indicador de dial calibrado en incrementos de .001" te permite determinar con precisión la uniformidad del cuello del cartucho, un requisito para la recarga de precisión. Incluye un mandril grande de 3/16" de diámetro y un mandril pequeño de 9/64" de diámetro para su uso con orificios de percusión de .060". Se requiere un tope piloto separado para cada calibre - viene con topes piloto de calibre 22 y 30. Los topes para otros calibres están disponibles a continuación. Cada tope piloto está hecho de acero inoxidable mecanizado CNC, ligeramente rebajado para un ajuste ceñido en la boca del cartucho y lecturas del indicador suaves y precisas.



Atributos

- Nombre: [REDDING CASE NECK GAGE WITH INDICATOR](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749101759
- N.º fabr.: 26400
- Cartucho: Universal
- Peso de entrega: 0.522kg
- Altura de envío: 104mm
- Ancho de envío: 124mm
- Longitud de envío: 175mm
- UPC: 611760264009

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Cuello de Cartucho Redding con Indicador](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Cuello de Cartucho Redding con Indicador

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Cuello de Cartucho Redding con Indicador. Este producto está diseñado para ayudarte a clasificar los cartuchos por concentricidad, asegurando precisión en tus actividades de recarga. Para garantizar tu seguridad mientras usas este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el medidor con cuidado y guárdalo en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Asegúrate de que el medidor se use en un entorno bien iluminado y limpio para evitar accidentes.
- Ten en cuenta los posibles peligros asociados con el uso inadecuado del medidor, incluyendo mediciones inexactas y posibles lesiones.
- Sigue todas las regulaciones locales respecto al uso de herramientas y equipos de recarga.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones recomendadas para el medidor.
- Usa el medidor solo para su propósito previsto; no lo modifiques ni alteres de ninguna manera.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas que puedan no entender su uso.
- Usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al usar el medidor para protegerte contra escombros.
- Si notas un comportamiento o rendimiento inusual del medidor, cesa su uso de inmediato e inspecciónalo en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el tope piloto correcto para tu calibre (se incluyen topes piloto de calibre 22 y 30).
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.

2. Configuración del Medidor:

- Inserta el mandril apropiado en el medidor.
- Asegúrate de que el mandril encaje de forma segura y esté alineado correctamente.

3. Uso del Medidor:

- Coloca el cuello del cartucho sobre el mandril.
- Presiona suavemente hacia abajo para asegurar el cartucho en su lugar.
- Observa el indicador de dial para las lecturas.
- Registra las mediciones para tu referencia.

4. Postuso:

- Despues de usar el medidor, límpialo con un paño suave para eliminar cualquier residuo o escombro.
- Guarda el medidor en su embalaje original o en un estuche adecuado para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y metálicos.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, contacta a un servicio de reciclaje local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte de producto, consulta a tu distribuidor o minorista local. Ellos pueden proporcionarte la asistencia necesaria respecto a tu Medidor de Cuello de Cartucho Redding con Indicador.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas nuestro producto. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga de precisión!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es