

XDM 11RD 40S&W MAGAZINE - SPRINGFIELD ARMORY XDM .40 S&W 11 ROUND 3.8 COMPACT MAGAZINE

[Cargadores](#) > [Cargadores Arma corta](#) > [Cargadores](#)

Hecho en la "Manera de Fábrica" para una Alimentación Suave y Fiable

Los cargadores de alta capacidad, fabricados en acero inoxidable y de larga duración, están hechos con tolerancias de fábrica precisas para garantizar el máximo poder de fuego y fiabilidad de tu pistola Springfield XD. El resorte de acero y el seguidor moldeado de polímero alimentan los cartuchos de manera suave y fiable a la recámara, cada vez. El cuerpo altamente pulido no se arrastra ni se queda atascado durante recargas tácticas a alta velocidad. La base de polímero de alto impacto se quita fácilmente para su limpieza. Los orificios numerados de testigo permiten un conteo rápido de los cartuchos. Los modelos compactos y subcompactos encajan a ras.



Atributos

- Nombre: [SPRINGFIELD ARMORY XDM .40 S&W 11 ROUND 3.8 COMPACT MAGAZINE](#)
- Fabricante: [SPRINGFIELD ARMORY](#)
- N.º de producto: 817000149
- N.º fabr.: XDM5021
- Acabado: Silver
- Capacidad: 11-Round
- Cartucho: 40 S&W
- Material: Stainless Steel
- Modelo: XD-M
- Tipo de arma: Springfield
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 88mm
- Longitud de envío: 224mm
- UPC: 706397888749

Detalles del artículo

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador XDM 11RD .40 S&W
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador XDM 11RD .40 S&W

Introducción

Gracias por elegir el cargador XDM 11RD .40 S&W de Springfield Armory. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu cargador. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las armas de fuego y municiones estén almacenadas de manera segura y fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el cargador alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar directa para evitar su deterioro.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño. Si detectas algún problema, interrumpe su uso de inmediato.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la capacidad especificada del cargador de 11 cartuchos.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente asentado en el arma de fuego antes de su uso.
- Evita usar el cargador con tipos de municiones que no sean compatibles con .40 S&W.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al manejar armas de fuego.
- Utiliza el cargador únicamente con pistolas Springfield XD según lo previsto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo hasta que haga clic en su lugar.

2. Uso:

- Carga el cargador presionando hacia abajo en el seguidor e insertando los cartuchos uno a la vez.
- Asegúrate de que cada cartucho esté correctamente asentado y que el cargador esté lleno.
- Cuando estés listo para disparar, inserta el cargador en el arma de fuego y asegúrate de que esté seguro.
- Después de disparar, retira el cargador presionando el botón de liberación del cargador y sacándolo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de manera responsable siguiendo las regulaciones locales para materiales peligrosos.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, no intentes repararlo. En su lugar, llévalo a una instalación de eliminación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad de tu cargador XDM 11RD .40 S&W, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Al seguir estas pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura mientras usas tu cargador XDM 11RD .40 S&W. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es